

**Volkswagen**  
Service-Nachweis



Komplettnachweis

---

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer

WVGZZZ5NZKM003462

Typbezeichnung

Tiguan 2.0LWBCLBMTFR 110TDID7F

Datum der Auslieferung

---

**Übergabe-Inspektion**

Datum

2018-11-07

Laufleistung

1 km

Auftragsnummer

2018007596

Durchgeführt von

Erwin Sirries GmbH & Co. KG

Roermonder Straße 16

41836 Hückelhoven

Deutschland



Komplettnachweis

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZKM003462
Typbezeichnung	Tiguan 2.0LWBCLBMTFR 110TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-11-09

**Inspektion**

Datum	2021-10-07
Laufleistung	80286 km
Auftragsnummer	2021005793
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Erwin Sirries GmbH & Co. KG Roermonder Straße 16 41836 Hückelhoven Deutschland

Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2021-06-14
Laufleistung	66592 km
Aktion 66M6 durchgeführt	
Durchgeführt von	Erwin Sirries GmbH & Co. KG Roermonder Straße 16 41836 Hückelhoven Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

**Volkswagen**  
Service-Nachweis



---

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2020-10-29
Laufleistung	56285 km
Auftragsnummer	2020006442
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Erwin Sirries GmbH & Co. KG Roermonder Straße 16 41836 Hückelhoven Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)**

Datum	2019-11-07
Laufleistung	29383 km
Auftragsnummer	2019007517
Durchgeführt von	Erwin Sirries GmbH & Co. KG Roermonder Straße 16 41836 Hückelhoven Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

---

**Eintragung der Werkstatt**

Datum	2019-06-13
Laufleistung	16570 km
R.A. 66K4	
Durchgeführt von	Erwin Sirries GmbH & Co. KG Roermonder Straße 16 41836 Hückelhoven Deutschland
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja

**Volkswagen**  
Service-Nachweis



---

**Übergabe-Inspektion**

---

Datum 2018-11-07

---

Laufleistung 1 km

---

Auftragsnummer 2018007596

---

Durchgeführt von Erwin Sirries GmbH & Co. KG  
Roermonder Straße 16  
41836 Hückelhoven  
Deutschland

---

Autorisierter Volkswagen Service Partner

Ja

---

Mobilitätsgarantie

---

Ja (bis Anzeige Service)

---

**Ihr Volkswagen**  
Service-Nachweis

**Einzelnachweis**

**Fahrzeugdaten**

Fahrgestellnummer	WVGZZZ5NZKM003462
Typbezeichnung	Tiguan 2.0LWBCCLBMTFR 110TDID7F
Datum der Auslieferung	2018-11-09

**Inspektion**

Datum	2023-07-06
Laufleistung	126234 km
Auftragsnummer	6564
Durchgeführt von	Kfz-Technik Benjamin Busch Am Kreuz 30 52511 Geilenkirchen DE
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Nein

07.10.21

# Wartungsliste



Auftrags-Nr. 2021005793	Verkaufstyp BW236Z	Kennzeichen HS-EG 80	Zulassung 2018-11-09
Fahrgestellnummer WVGZZZ5NZKM003462	MKB DFGA	Kilometerstand 75000	Serviceberater
Verkaufstyp Tiguan 2.0LWBCLBMTFR 110TDID7F	GKB SUL	Modelljahr 2019	Datum 06.10.2021

## Inspektion

### Fahrzeug von innen

i.O./ durchgeführt    n.i.O.    behoben

**Signalhorn: Funktion prüfen**



### Fahrzeug von außen

i.O./ durchgeführt    n.i.O.    behoben

**Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion prüfen**



**Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Ablendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage**



**Statisches Kurvenlicht (Abbiegelicht): Funktion prüfen**



**Automatische Fahrlichtsteuerung: Funktion prüfen**



**Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage**



**Scheibenwisch- /Waschanlage: Funktion, SpritzdüsenEinstellung und auf Beschädigungen prüfen, ggf. einstellen**



**Scheibenwischerblätter: in Servicestellung bringen und auf Beschädigung prüfen, die Endschlage prüfen**



Sommerreifen [1], Winterreifen [2], Ganzjahresreifen [3]: Reifenart eintragen <u>1</u>			
Reifenfülldruck an beiden Vorderrädern: Prüfen <u>2.6</u> ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenfülldruck an beiden Hinterrädern: Prüfen <u>2.6</u> ; Bei Korrektur den Teillastfülldruck laut Aufkleber einstellen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bereifung HR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7.5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung HL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>7.5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VL: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>8.5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bereifung VR: Zustand und Reifenlaufbild prüfen, Profiltiefe eintragen <u>8.5</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reifenreparatur-Set: Auf Beschädigung und Verbrauch prüfen; Haltbarkeitsdatum des Reifendichtmittels prüfen und eintragen: <u>10.2025</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum			
	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Batterie: mit Batterietester prüfen (unbedingt Reparaturleitfaden beachten)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorölstand: Prüfen; beim Nachfüllen Ölspezifikation beachten!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor und Bauteile im Motorraum (von oben): Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kühlsystem: Frostschutz und Kühlmittelstand prüfen / Frostschutz-Sollwert -25 °C (arktische Länder -36 °C), gemessenen Istwert eintragen: <u>-34°C</u>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- / Waschanlage: Frostschutz prüfen; Flüssigkeit auffüllen (nur auf Kundenwunsch)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten			
	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Service-Intervall-Anzeige: Inspektion zurücksetzen. PR-Nummer unter Fahrzeugdaten beachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nebel-Scheinwerfereinstellung: Prüfen; bei einem Tankinhalt <50% mit Neigungswinkel von 2% oder bei einem Tankinhalt <50%			

řivovaná sedadla  
uto Řazení pod volantem Atermické čelní sklo


Světelný senzor

durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

07.10.21 C.F.

Datum/Unterschrift (Ausführender)

7.10.21  


Datum/Unterschrift (Endkontrolle)



Prüfbericht für Fahrzeuge

(PKW und leichte Nutzfahrzeuge ohne Spezialaufbauten)

Arbeitsposition:  2-Türer: 01 33 00 01  4-Türer: 01 33 00 02  
 Regelmäßige Prüfung von Fahrzeugen durch Sachkundige nach §57 Abs. 1 der Unfallverhütungsvorschrift „Fahrzeuge“  
 DGUV Vorschrift 70.

Fahrzeugdaten

Hersteller-Typ/Modell	VW Tiguan	km-Stand	
Amtliches Kennzeichen	HS-EG 80	Fahrzeughalter	G1006 Elektro GmbH
Fahrgestellnummer	WVG2225N2KM003462	Erstzulassung	09.11.2018

Prüfumfang

Mängel behoben

Verkehrssicherheit	i. O.	n. i. O.	Mängel behoben	
			am	durch
Front- und Heckbeleuchtung (Funktionsprüfung)	✓			
Warn- und Blinkanlage (Funktionsprüfung)	✓			
Signalhorn (Funktionsprüfung)	✓			
Scheibenwisch-Waschanlage (Funktionsprüfung)	✓			
Bremsanlage (Sicht- und Funktionsprüfung)	✓			
Lenkung (Sicht- und Funktionsprüfung)	✓			
Stoßdämpfer (Sicht- und Funktionsprüfung)	✓			
Bereifung (Reifenlaufbild und Profiltiefe – gesetzl. Mindestprofiltiefe)	✓			
Sonstiges:				

Arbeitssicherheit

i. O. n. i. O. am durch

Warnweste, Warndreieck, Verbandkasten (Vorhandensein, Ablaufdatum etc.)	✓			
Sitze und Sicherheitsgurte (Vorhandensein, Sicht- und Funktionsprüfung etc.)	✓			
Vorrichtung zur Ladungssicherung (Vorhandensein, Sicht- und Funktionsprüfung, keine Beschädigung etc.)	✓			
Bewegliche Anbauteile (Funktion / keine Gefahrenquelle etc.)	✓			
Betriebsanleitung im Fahrzeug				
Sonstiges:				

**Betriebssicherheit = Verkehrssicherheit + Arbeitssicherheit. Einem Weiterbetrieb stehen keine Bedenken entgegen!**

Dieser Nachtrag übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit und inhaltliche Richtigkeit dieser Formulare

Service, der Freude macht



Kfz-Technik Benjamin Busch · Am Kreuz 30 · 52511 Gellenkirchen

Firma  
Groob Elektro GmbH & Co. KG  
Zechenring 50a  
41836 Hückelhoven

gedruckt 26.06.2024  
S-Firm: \_\_\_\_\_

Rechnung Nr.: 15424

25.06.2024

Auftragsnummer: 7621

Fahrzeug: VW Tiguan Diesel  
Anlieferung: 24.06.2024

Abholung: 24.06.2024

Rep.-Dauer: 0 (T)

VIN: WVGZZZ5NZKM003462  
EZ: 09.11.2018

KBA-Nr.: 0603/BZG  
HU/AU: 10/25

Kennz.: HS-EG 80  
Farbe:

KM-Stand: 164564  
Farb-Nr:

**Arbeitswerte**

Beide Brems Scheiben erneuern (Hinterachse)

**Ersatzteile**

	PG	AW	Preis-€
1 Stück Bremsbelagsatz, Scheibenbremse	1	12,00	95,29
2 Stück Brems Scheibe			
1 Stück Reinigungs- / Schmiermittel / Verbrauchsmaterial			
		<b>Einzelpreis</b>	<b>Preis-€</b>
		79,88	79,88
		93,62	187,24
		8,40	8,40

**Zwischensummen**

Lohn AW 1

Ersatzteile

Positionssumme

1 Std = 10 AW

12,00 AW

79,41

**Preis-€**  
95,29  
275,32  
370,61

**Endsummen**

Netto Summe			370,61 €
MwSt.	19,0 %	370,61 €	70,42 €
<b>Endpreis</b>			<b>441,03 €</b>

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt  
Bei Raddemontage nach 50km Radschrauben nachziehen lassen  
Soweit nicht anders angegeben ist das Leistungsdatum = Rechnungsdatum  
Ohne eine weitere Zahlungsaufforderung tritt 30 Tage nach Fälligkeit Verzug ein (§ 286 Abs. 3 BGB).

Zahlbar bis zum 02.07.2024 ohne Abzug

Kfz-Technik Benjamin Busch  
Markusstr. 10

Tel: 0 24 51 - 48 46 80  
Fax 0 24 51 - 48 46 820

Deutsche Kreditbank AG  
DE54 1203 0000 1077 9990 58

Steuernummer:  
210/5019/2534

Seite 1 von 1

Service, der Freude macht



Kfz-Technik Benjamin Busch · Am Kreuz 30 · 52511 Gellenkirchen

Firma  
Groob Elektro GmbH & Co. KG  
Zeichenring 50a  
41836 Hückelhoven

gedruckt 27.05.2024  
S-Firm: \_\_\_\_\_

Rechnung Nr.: 15368

24.05.2024

Auftragsnummer: 7576

Fahrzeug: VW Tiguan Diesel  
Anlieferung: 23.05.2024

Abholung: 23.05.2024

Rep.-Dauer: 1 (T)

VIN: WVGZZZ5NZKM003462  
EZ: 09.11.2018

KBA-Nr.: 0603/BZG  
HU/AU: 10/25

Kennz.: HS-EG 80  
Farbe:

KM-Stand: 161153  
Farb-Nr:

**Arbeitswerte**

Inspektion mit Motoröl und Filter wechseln  
Innenraumfilter erneuern

**Ersatzteile**

1	Stück	Ölfilter
1	Stück	Filter, Innenraumluft Aktivkohle
1	Stück	Reinigungs- / Schmiermittel / Verbrauchsmaterial
1	Liter	Sonax Scheibenreiniger / Frostschutz
4,7	Liter	Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

PG	AW	Preis-€
1	14,00	111,17
1	1,00	7,94
Einzelpreis		Preis-€
	16,40	16,40
	32,20	32,20
	8,40	8,40
	2,52	2,52
	19,75	92,83

**Zwischensummen**

Lohn AW 1				
Ersatzteile	1 Std = 10 AW	15,00 AW	79,41	Preis-€ 119,11
Positionssumme				152,35
				271,46

**Endsummen**

Netto Summe			271,46 €
MwSt.	19,0 %	271,46 €	51,58 €
<b>Endpreis</b>			<b>323,04 €</b>

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt  
Bei Raddemontage nach 50km Radschrauben nachziehen lassen  
Soweit nicht anders angegeben ist das Leistungsdatum = Datum

Zahlbar bis zum 31.05.2024 ohne Abzug

Service, der Freude macht



Kfz-Technik Benjamin Busch · Am Kreuz 30 · 52511 Geilenkirchen

Firma  
Groob Elektro GmbH & Co. KG  
Zechenring 50a  
41836 Hückelhoven

gedruckt 12.12.2023

Rechnung Nr.: 14919

11.12.2023

Auftragsnummer: 7084

Fahrzeug: VW Tiguan Diesel  
Anlieferung: 11.12.2023

Abholung: 11.12.2023

Rep.-Dauer: 0 (T)

VIN: WVZZZZ5NZKM003462  
EZ: 09.11.2018

KBA-Nr.: 0603/BZG  
HU/AU: 10/25

Kennz.: HS-EG 80  
Farbe:

KM-Stand: 137358  
Farb-Nr:

**Arbeitswerte**

Motoröl und Filter wechseln  
Bremsflüssigkeits-Service inkl. Bremsflüssigkeit  
ATE SL6 / Super DOT 5.1

PG	AW	Preis-€
1	6,00	44,37
16		50,42

**Ersatzteile**

		Einzelpreis	Preis-€
1	Stück Ölfilter		16,16
1	Stück Reinigungs- / Schmiermittel / Verbrauchsmaterial	16,16	16,16
1	Liter Sonax Scheibenreiniger / Frostschutz	8,40	8,40
0,2	Liter Kühlmittelzusatz	2,52	2,52
4,7	Liter Castrol Edge Professional LongLife 0W-30	7,71	1,54
		19,75	92,83

**Zwischensummen**

Lohn AW 1				Preis-€
Lohn Pauschale	1 Std = 10 AW	6,00 AW	73,95	44,37
<b>Gesamt</b>				50,42
Ersatzteile		6,00 AW		94,79
<b>Positionssumme</b>				121,45
				216,24

**Endsummen**

Netto Summe			216,24 €
MwSt.	19,0 %	216,24 €	41,09 €
<b>Endpreis</b>			<b>257,33 €</b>

Zahlbar bis zum 18.12.2023 ohne Abzug

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt  
Bei Raddemontage nach 50km Radschrauben nachziehen lassen

Service, der Freude macht



Kfz-Technik Benjamin Busch · Am Kreuz 30 · 52511 Geilenkirchen

Firma  
Groob Elektro GmbH & Co. KG  
Weserstr. 8  
41836 Hückelhoven

ausgedruckt 12.07.2022

Rechnung Nr.: 13474

11.07.2022

Auftragsnummer: 5526

Fahrzeug: VW Tiguan Diesel  
Anlieferung: 11.07.2022

Abholung: 11.07.2022

Rep.-Dauer: 0 (T)

VIN: WVGZZZ5NZKM003462  
EZ: 09.11.2018

KBA-Nr.: 0603/BZG  
HU/AU:

Kennz.: HS-EG 80  
Farbe:

KM-Stand: 107649  
Farb-Nr:

#### Arbeitswerte

Türschloss hinten links erneuern	PG	AW	Preis-€
Hauptinspektion - Wartung: Inspektionservice mit	1	7,00	51,77
Ölservice: nach 30 000 km/24 Monaten	1	9,00	66,56
Ölfilter erneuern			
Motoröl erneuern			
Zusätzliche Wartungspositionen - Kraftstofffilter			
erneuern (alle 90 000 km) OE 20 34 55 50			
Zusätzliche Wartungspositionen - Luftfilter	1	2,00	14,79
erneuern (Gehäuse reinigen; alle 90 000 km/72 Monate) OE 23 24 19 55	1	1,00	7,40
Zusätzliche Wartungspositionen - Staub- und			
Pollenfilterelement: (alle 60 000 km/24 Monate) OE 85 18 19 50	1	1,00	7,40

#### Ersatzteile

1	Stück	Türschloss	Einzelpreis	Preis-€
7	Stück	Clip	120,00	120,00
1	Stück	Reinigungs- / Schmiermittel / Verbrauchsmaterial	0,72	5,04
0,8	Liter	Kühlerfrostschutzmittel	8,40	8,40
1	Liter	Sonax Scheibenreiniger / Frostschutz	7,71	6,17
4,7	Liter	Castrol Edge LL 5W-30	1,68	1,68
1	Stück	Kraftstofffilter	18,48	86,86
1	Stück	Ölfilter	52,04	52,04
1	Stück	Luftfilter	16,76	16,76
1	Stück	Filter, Innenraumluft Aktivkohle	27,40	27,40
1	Stück	Glühlampe H7 Longlife 12V 55W	31,52	31,52
14	Liter	AdBlue Reduktionsmittel	8,36	8,36
			2,52	35,28

#### Zwischensummen

Lohn AW 1				Preis-€
Ersatzteile	1 Std = 10 AW	20,00 AW	73,95	147,92
Positionssumme				399,51
				547,43