

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4063001815
Datum aktivace kuponu:	20. 05. 2026 12:22:21
Platnost do:	19. 06. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VSSZZZ5FZGR094172

Tovární značka
SEAT

Druh vozidla
osobní

Objem
1395 ccm

Model
LEON

Palivo
benzín

Datum výroby
11. 12. 2015

Typ karoserie
kombi

Výkon
110 kW

Datum 1. registrace
08. 02. 2016

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	12/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		11. 12. 2015	
	Stáří vozidla:		10 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		Midnight Black – kód OE	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
	Strana řízení:		levostranné	
2016	02/2016			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		08. 02. 2016	
	Doba od výroby po 1. registraci:		1 měsíc	
	10/2016	20 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	11/2016	20 000 km		Záznam tachometru
2019	02/2019	56 000 km		Záznam tachometru
2021	06/2021	83 000 km		Záznam tachometru
2025	01/2025	132 000 km		Záznam tachometru
	10/2025		 Německo	Poškození
2026	05/2026		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla:		13. 05. 2026	
	Přihlášeno jako:		Ojeté	

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	10/2025
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Čelní sklo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 20. 05. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené

Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

7. Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 20. 05. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	20. 05. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE

ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Seat
Název modelu	León Cupra
Označení modelu	LEÓN ST 1.4ACFR 5d110 DG6M6
Datum výroby	11.12.2015
Kód barvy	OE
Barva	Midnight Black
Kód barvy střechy	OE
Barva střechy	Midnight Black
Kód převodovky	QXH
Kód motoru	CZEA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40

Výkon(kW)	110
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5F85YX

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belt for center rear seat
Ostatní	3-point seat belts in front, with tensioner and height adjustment
Ostatní	3-point seat belts, outer rear with ECE label
Ostatní	4 alloy wheels "Brooklyn" 7.5J x 17
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 I TSI, 110 kW
Ostatní	4-cylinder SI engine 1.4 I unit 04E.D
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Activated carbon canister
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Advanced high-beam control Dynamic LightAssist
Ostatní	Alternator 140 A
Ostatní	Antenna for FM reception only, diversity
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 360 A (69 Ah)
Ostatní	Bluetooth
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Bumpers, S line in full paint finish (body color)
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Central locking w/ radio remote control,interior controls, without SAFELOCK
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Control of series production
Ostatní	Cruise control
Ostatní	Disc brakes in front (Geomet D)
Ostatní	Disc brakes, rear
Ostatní	Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette

Ostatní	Drawers under front seats
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Driving Profile Selection
Ostatní	Dynamic headlight range control (self-adjusting while driving)
Ostatní	ECO function
Ostatní	Electric interface for external use, AUX-IN and USB jack
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Electronic Stability Control with driversteering recommendation incl. ABS w/ brake assistant, ASR, EDL, EDTC
Ostatní	Emission standard EU6 plus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Equipment package for Italy
Ostatní	Extended pedestrian protection measures
Ostatní	Exterior mirror housings painted
Ostatní	Exterior mirrors, electrically adjustable, heated and folding
Ostatní	Filler neck module 1 with insert
Ostatní	Folding grab handles
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps and cornering light
Ostatní	Front head restraints
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front-wheel drive
Ostatní	Fuel system for fuel-injected SI engine
Ostatní	Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Grenadilla Black Metallic/Grenadilla Black Metallic
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	Hight adjustable driver and passenger seat with lumbar support
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome trim on rotary light switch, hazard warning light switch, mirror adjustment switch, window lifter switch
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 250 — vehicle components —
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer
Ostatní	Interior light in footwell
Ostatní	IQ.LIGHT - LED Matrix headlamps
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)

Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, heat-insulating
Ostatní	LED headlamps
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover, sliding
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment trim, with storage compartments
Ostatní	Luggage pockets on backrest
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Multi-function leather-wrapped steering wheel
Ostatní	Nameplate set in basic style
Ostatní	Navigation system
Ostatní	Navigation system "Discover Media" with TFT touch screen
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, alteration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Park distance control in front and rear
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Pre-installation of the trailer hitch
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Radio "Composition Media" with 8-inch touch screen
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp
Ostatní	Rear shock absorption, basic version 2
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control

Ostatní	Refrigerant R134a
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Right vanity mirror in sun visors, illuminated
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	SD card (Europe)
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Silver-anodized roof rails
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Special specifications
Ostatní	Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Ostatní	Sport contour leather steering wheel, 3-spoke, flat bottom with multifunction plus
Ostatní	Stainless steel loading edge protection
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard pedal cluster
Ostatní	Standard rear axle
Ostatní	Start/Stop system with regenerative braking
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Suspension range 11 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tire suppliers for EU countries
Ostatní	Tires 225/45 R17
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Top sports equipment
Ostatní	Trailer hitch preparation
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
Ostatní	Tray with cover on dashboard
Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two reading lights in front, two in rear
Ostatní	Two-tone horn

Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	Vehicle class differentiation -5F0-
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Warning buzzer and warning light for front seat belts not fastened
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 5 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheel locks with extended theft protection
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Winter package incl. heated front seats
Ostatní	Without "Multimedia" in vehicle
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without brake pad wear indicator
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without customized installation
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without first aid kit and warning triangle
Ostatní	Without floor mats
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without front license plate carrier
Ostatní	Without heat accumulator/auxiliary heater
Ostatní	Without charging cable
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without logo projection

Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without online service
Ostatní	Without overhead storage compartment
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without rear license plate carrier
Ostatní	Without rear spoiler
Ostatní	Without rear stabilizer bar
Ostatní	Without refrigerator/glove compartment cooling system
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without TV reception/digital radio reception
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
airbag / zranění	04. 03. 2018	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Midnight Black – kód OE
Barva při první registraci v CZ	Černá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	20. 05. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	08.02.2016
Datum první registrace vozidla v ČR	13.05.2026
Tovární značka	SEAT
Obchodní označení	LEON ST
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	SEAT
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1395
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	215
Maximální hmotnost povolená (kg)	1840
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1840

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Délka celková (mm)	4535
Šířka celková (mm)	1816
Výška celková (mm)	1451
Rozvor (mm)	2620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	910/910
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Ráfky náprava 2	6,5JX16 ET46
Pneumatiky náprava 2	205/55 R16 91V
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	6/4,4
Další záznamy	CO2: 139/101/114 g/km Variabilní provedení vozidla: l#12: max 4648 l#F.1/F.2: s přívěsem: + 0 kg l#N: s přívěsem náprava 2: + 50 kg l#ROZCHOD: Náprava 2: max.1520 mm lNáprava 1: max.1549 mm l#N.1-N.2: l205/55 R16 91V 6Jx16 ET48 l225/45 R17 91W 7,5Jx17 ET51 l225/45 R17 91W 7Jx17 ET49lDOVOZ SRN, 1. EVID. "08.02.2016".lNA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.lVOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.
Emise CO2 (g/km)	114

13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.