



ALIGNER 3D2.0WIFI

AUTOSERVIS Valenta s.r.o.
 Novinářská 308B
 Opatřava 10200
 774242949

Zákazník _____ Datum _____
 SPZ _____ VIN _____
 Značka vozidla SKODA Číslo karoserie _____
 Vozidlo _____


SW Ver. 1.2.3 Lv: WA3D 2.61 WAC 0x0000
 Fw: LW3D 2.61 WAC 0x0000
 Database DB Main DB3

Předepsané hodnoty

	←	←	←	→	→	→
Celk. sbíhavost	+0°00'	+0°20'				
Cast. sbíhavost	+0°00'	+0°10'	+0°00'	+0°10'		
Odklon	-1°00'	+0°00'	-1°00'	+0°00'		
Záklon čepu	+6°53'	+7°53'	+6°53'	+7°53'		
Příklon čepu	---	---	---	---		
Sevřený úhel	---	---	---	---		
Vytočení (20°)	+0°59'	+1°39'	+0°59'	+1°39'		
Vnitřní úhel říz.	---	---	---	---		
Vnější úhel říz.	---	---	---	---		

Celk. sbíhavost	+0°00'	+0°20'			
Cast. sbíhavost	+0°00'	+0°10'	+0°00'	+0°10'	
Odklon	-1°50'	-0°50'	-1°50'	-0°50'	
Úhel tlaku	-0°15'	+0°15'			

Jízdní stopa - (Přední osa / Zadní osa / Δ)	1549	1520	29
Rozvor - (Lv / Pr / Δ)	mm 2686	2686	



ŠKODA

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJE7NEXG0074863
Typbezeichnung	OCT.COM.R5.FS16Z/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-02-01

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2017-08-02
Laufleistung	45937 km
Auftragsnummer	75918
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

TMBJE7NEXG0074863

CHHB

SE5655 OCT COM RS

PNN LF6Z-P7P7 LH 162KW CHHB

E2D 1D0 7UG I8H 1KT 6FM 1AZ 7MM
1N7 G07 HM4 4UP L16 B01 3QC 4X3
JOT QI6 8GV



R 17 R 18 R 19

ASH Kulanz 2016/0
FZ: Nr.:18351
siehe Bedingungen
Gültig bis:01.02.2019

Hier den Fahrzeugdatenträger aufkleben



1ST012705SJ

Datum der Auslieferung/Erstzulassung^{a)}

01 / 02 / 2016

Autohaus Hachinghorst
SKODA-VERTRAGSHÄNDLER
Praxisstr. 3
44579 Grottel-Bochum
Telefon: 02346 197346-0
Händler-Nr.: 6543990
www.autohaus-hachinghorst.de

ŠKODA Partner
Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.

Unterschrift des Kunden

Verfügt das Fahrzeug über die Garantie-
verlängerung? Ja Nein

Begrenzung der ŠKODA Garantieverlängerung^{a)}

Jahre: _____ oder km: _____
bzw.
Meilen: _____

^{a)} Je nachdem, was zuerst eintritt.

Fahrzeughalter

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
(füllt der Verkäufer aus)
gehört:

E-HK9312

Titel, Name / Firma:

Harald Alexander Kugenbuch
Meerkamp 23
45327 Essen

Adresse:

0177-1901322

Telefon:



www.SKODA Partner hablinghorst.de

Service-Berater:

Herr Kewitz
02305-97346-38

Telefon:

2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
gehört:

Titel, Name / Firma:

Adresse:

Telefon:

SKODA Partner

Service-Berater:

Telefon:

SKODA



Fahrzeughalter

Typus
Datum der Aus

Flexibel-Service (flexibel)

75918

Gottfried Sch
Thyssen

Wartungsliste



Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
	SE56S5	E-HK 9312	2016-02-01
Fahrgestellnummer	MKB	Kilometerstand	Serviceberater
TMBJE7NEXG0074863	CHHB	45937	M. K. K. K.
Verkaufstyp	GKB	Modelljahr	Datum
OCT.COM RS FS162/2.0ME	PNN	2016	2.8.17

Ölwechsel-Service (flexibel)

Fahrzeug von innen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Service-Intervall-Anzeige: Zurücksetzen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablaufdatum Verbandkasten <u>08/2022</u> : Prüfen und Datum eintragen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von außen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
<input checked="" type="checkbox"/> Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fahrzeug von unten

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorraum

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Motoröl: Auffüllen (nach dem Auffüllen ggf. bis max.-Markierung ergänzen), Norm VW 504 00 Füllmenge 5,7 Liter	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Abschließende Arbeiten

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behooben
Es ist ein Vermerk im DSP (Digitaler Serviceplan) einzufügen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiegelanhänger ausfüllen und am Innenspiegel befestigen - gilt nur für einige Länder.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung

⊙ = Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

2.08.17 F. Kage

Datum/Unterschrift (Ausführender)

2.8.17 K. K. K.

Datum/Unterschrift (Endkontrolle)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJE7NEXG0074863
Typbezeichnung	OCT.COM RS FS16Z/2.0M6F
Datum der Auslieferung	

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-01-22
Laufleistung	9 km
Auftragsnummer	121433
Durchgeführt von	Autohaus Habinghorst Rheinstraße 3 44579 Castrop-Rauxel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJE7NEXG0074863
Typbezeichnung	OCT.COM RS FS162/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-02-01

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2016-10-31
Laufleistung	25942 km
Auftragsnummer	62375
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-01-22
Laufleistung	9 km
Auftragsnummer	121433
Durchgeführt von	Autohaus Habinghorst Rheinstraße 3 44579 Castrop-Rauxel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)



Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TMBJE7NEXG0074863
Typbezeichnung	OCT.COM RS FS16Z/2.0M6F
Datum der Auslieferung	2016-02-01

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2017-08-02
Laufleistung	45937 km
Auftragsnummer	75918
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan dels SE ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2016-10-31
Laufleistung	25942 km
Auftragsnummer	62375
Durchgeführt von	Gottfried Schultz Automobilhan ThyssenKrupp Allee 20 45143 Essen Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2016-01-22
Laufleistung	9 km
Auftragsnummer	121433
Durchgeführt von	Autohaus Habinghorst Rheinstraße 3 44579 Castrop-Rauxel Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Zákazník
SPZ

Značka vozidla

SKODA

Datum

VIN
Číslo karoserie
Vozidlo

05.03.2026 13:40

Km
Průměr ráfku 19"

OCTAVIA III VRS 25.05.2015- HD (PR=G08)

SW Ver. 1.2.3

Fw

Lv: -WA3D:2.61 WAC:0x0000

Database

Pr: -WA3D:2.61 WAC:0x0000
DB Main DB35

Předepsané hodnoty

	←	→	←	→	△	▬	▬	▬	△	▬	▬	▬	△	
Celk. sbíhavost	·	+0°00'	+0°20'				+1°04'					+0°09'		
Cast. sbíhavost	·	+0°00'	+0°10'	+0°00'	+0°10'	+0°30'	+0°33'	+0°31'				+0°05'		
Odklon	·	-1°00'	+0°00'	-1°00'	+0°00'	+0°30'	-0°58'	-0°47'	-0°11'			+0°04'	+0°05'	
Záklon čepu	·	+6°53'	+7°53'	+6°53'	+7°53'	+0°30'	+6°47'	+6°47'	+0°00'			-0°55'	-0°44'	-0°11'
Přiklon čepu	·	--	--	--	--		+14°58'	+15°06'	+0°00'			+6°47'	+6°47'	+0°00'
Sevřený úhel	·	--	--	--	--		+14°00'	+14°19'				+14°58'	+15°06'	
Vytočení (20°)	·	+0°59'	+1°39'	+0°59'	+1°39'		--	--				+14°03'	+14°22'	
Vnitřní úhel říz.	·	--	--	--	--		--	--				--	--	
Vnější úhel říz.	·	--	--	--	--		--	--				--	--	

Diagnóza

Seřizeno

Celk. sbíhavost	·	+0°00'	+0°20'				+0°31'					+0°09'		
Cast. sbíhavost	·	+0°00'	+0°10'	+0°00'	+0°10'	+0°30'	+0°11'	+0°20'				+0°05'	+0°04'	
Odklon	·	-1°50'	-0°50'	-1°50'	-0°50'	+0°30'	-1°54'	-1°47'	-0°07'			-1°29'	-1°26'	-0°03'
Úhel tlaku	·	-0°15'	+0°15'					-0°04'				+0°01'		

Jízdní stopa - (Přední osa / Zadní osa / Δ)		1549	1520	29			+1495.00	+1465.00	30	--	--	--
Rozvor - (Lv / Pr / Δ)	mm	2686	2686				+2678.00	+2683.00	5	--	--	--

