

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5465388662
Datum aktivace kuponu:	17. 03. 2026 15:22:54
Platnost do:	16. 04. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
WFOKXXWPCKGR05081



Tovární značka  
FORD

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1997 ccm

Model  
GALAXY

Palivo  
nafta

Datum výroby  
29. 02. 2016

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
154 kW

Datum 1. registrace  
08. 04. 2016

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.








## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	02/2016	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		29. 02. 2016	
	Stáří vozidla:		10 let	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
	Strana řízení:		levostranné	
	04/2016			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:		08. 04. 2016	
	Doba od výroby po 1. registraci:		1 měsíc	
2019	05/2019	134 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly:		20. 05. 2019	
	Číslo protokolu:		CZ-3846-19-05-0850	
	05/2019	134 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2019	134 500 km		Záznam tachometru
	08/2019	134 500 km		Záznam tachometru
	09/2019	134 500 km		Záznam tachometru
	10/2019	134 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	12/2019	134 500 km		Záznam tachometru
2020	01/2020	134 500 km		Záznam tachometru
	03/2020	134 500 km		Záznam tachometru
	04/2020	134 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2020	134 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2020	134 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	07/2020	134 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:		Před registrací	
	Datum kontroly:		27. 07. 2020	
	Číslo protokolu:		CZ-3846-20-07-0980	

07/2020 134 500 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 27. 07. 2020  
Číslo protokolu: CZ-580518-20-07-0519

09/2020 134 500 km Záznam tachometru

10/2020 134 500 km Záznam tachometru

12/2020 134 500 km Záznam tachometru

## 2021

02/2021 134 500 km  Česko Inzerce vozidla


03/2021  Česko Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 15. 03. 2021  
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 08. 04. 2016  
Přihlášeno jako: Ojeté  
Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ

03/2021  Česko Vystavení technického průkazu


03/2021 134 500 km Záznam tachometru

10/2021  Česko Poškození

11/2021 140 000 km  Česko Záznam tachometru

12/2021  Česko Poškození

## 2023

05/2023 151 000 km  Česko STK


Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 22. 05. 2023  
Číslo protokolu: CZ-3814-23-05-1732

05/2023 151 000 km  Česko Měření emisí

Datum kontroly: 22. 05. 2023  
Číslo protokolu: CZ-480714-23-05-0892

## 2024

10/2024 169 000 km  Česko Inzerce vozidla

11/2024 170 000 km  Česko Evidenční kontrola

Datum kontroly: 20. 11. 2024  
Číslo protokolu: CZ-3829-24-11-1004

2025

05/2025

176 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 05. 2025

Číslo protokolu:

CZ-3814-25-05-1927

05/2025

176 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 05. 2025

Číslo protokolu:

CZ-480714-25-05-0977

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí, kde k poškození došlo**. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

## Pojistná událost

1 / 2.

Datum	10/2021
Země	ČR
Výše pojistného plnění	78 566 CZK
Evidovaná místa poškození	Přední čelo
Materiál	USMĚRŇOVAČ VZDUCHU,MŘÍŽKA CHLADIČE HOR.,KAPOTA,ZÁVĚS KAPOTA L.,ZÁVĚS KAPOTA P.,NÁRAZNÍK PŘ.,KŘÍDLO ŽALUZIE CHLADIČE,SKŘÍŇ ŽALUZIE CHLADIČE
Práce	A-SLOUPEK L. OPR.
Lakování	A-SLOUPEK L.,A-SLOUPEK P.,KAPOTA,ZÁVĚS KAPOTA L.,ZÁVĚS KAPOTA P.,NÁRAZNÍK PŘ.
Zdroj dat	Pojišťovna



## Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	12/2021
Země	ČR
Odhad nákladů na opravu	67 000 – 68 000 CZK
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Pravá přední strana
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 17. 03. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

### Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 17. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	17. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE

COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Ford
Označení modelu	Série 60
Datum výroby	29.02.2016
Látka čalounění	Tkanina Axis Omni / Ebony
Kód motoru	2.0L DOHC CR DSL 230PS MID
Převodovka	6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
Řazení	MAN
Řízení	LHD FWD
Země	Německo
Iso název země	Německo
Typ karosérie	5dveřový LMV

Emise	Emise Euro 6
Stálý převod rozvodovky	4.36
Klimatizace	Trojzón. R1/2 ATC R3 manuál
Kód řízení	LHD

#### Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"A" Pillar Cloth Trim
Ostatní	"C" Pillar Molded Trim
Ostatní	(-) SVP
Ostatní	(+) Zadní tlumice standard
Ostatní	(+)"D"
Ostatní	18 X 7,5" lakované hliníkové kolo
Ostatní	2.0L DOHC CR DSL 230PS MID
Ostatní	230V adaptér
Ostatní	4 Load Compartment Tie Down Loops
Ostatní	4.36
Ostatní	6stup. powershift (6DCT450-MPS6)
Ostatní	7000 RPM Tachometer
Ostatní	Adp Spd Cnt-Coll Mit & FWD Sns
Ostatní	Air Curtain LH Level 2
Ostatní	Air Curtain RH Level 2
Ostatní	Aktiv. klapka sání vzduchu v mřížce
Ostatní	Anténa AM/FM/DAB
Ostatní	Asistence zachování jízdního pruhu
Ostatní	Automatic Gearshift
Ostatní	Baterie 75 AH
Ostatní	Bez čištění světlometů
Ostatní	Bez dálkového ovládání zadního sedadla
Ostatní	Bez dálkového startování
Ostatní	Bez elektrické zásuvky
Ostatní	Bez elektronické skupiny
Ostatní	Bez hlas.varování rychlosti
Ostatní	Bez interiér. balíčku
Ostatní	Bez jednotky dálk. ovládání dveří
Ostatní	Bez krytů kol
Ostatní	Bez laku na speciální objednávku
Ostatní	Bez náhradní pneumatiky
Ostatní	Bez náhradního kola
Ostatní	Bez nosiče pneumatik
Ostatní	Bez odlučovače vody z paliva

Ostatní	Bez odrušení rádia
Ostatní	Bez osvětlení schůdku
Ostatní	Bez osvětlení zavazadlového prostor
Ostatní	Bez otevírání garážových vrat
Ostatní	Bez ponorného ohříváče
Ostatní	Bez popelníkové konzole
Ostatní	Bez poplašného zařízení proti odciz
Ostatní	Bez předních zásterek
Ostatní	Bez protikorozní ochrany podvozku
Ostatní	Bez přední kamery
Ostatní	Bez předních přídavných světlometů
Ostatní	Bez rodinného zábavního systému
Ostatní	Bez rozhraní syst.mobil.telefonu
Ostatní	Bez sady Aero
Ostatní	Bez sady podlahových rohožek
Ostatní	Bez sady pro horké počasí
Ostatní	Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Ostatní	Bez sady upravující vnější vzhled
Ostatní	Bez sady zvláštního vybavení
Ostatní	Bez sestavy osvětlení
Ostatní	Bez SIP
Ostatní	Bez snímače čištění vzduchu
Ostatní	Bez soupravy protihluk. Izolace
Ostatní	Bez spec. jazykového štítku
Ostatní	Bez spojleru
Ostatní	Bez syst. zmirň. následků kolizí
Ostatní	Bez tvarovaných sedadel
Ostatní	Bez úpravy střešní části
Ostatní	Bez vnitřní přepážky
Ostatní	Bez VP aplikačního štítku
Ostatní	Bez výbavy pro brodění vodou
Ostatní	Bez výbavy RSO
Ostatní	Bez vyhřív. volantu
Ostatní	Bez zadního vyhřívávaného sedadla
Ostatní	Bez zadních zásterek
Ostatní	Bez závěsu pro přívěs
Ostatní	Bez znaku prodeje
Ostatní	Běž.přís.deska hyb.vozů – s dis.TFT
Ostatní	Console Cup Holder–Covered
Ostatní	Čelní světlometry – úroveň 5

Ostatní	Černá Absolute
Ostatní	Černá/lesklá ozd.ext.lišta na dveře
Ostatní	Denní provozní světla úroveň 2
Ostatní	Detekce mrtvého úhlu 2
Ostatní	Druhá rada – 3 samostatná sedadla
Ostatní	Duál.el.vyhřív.sklop.vněj. zrcátka
Ostatní	Dvoutón houkačka – úroveň 2
Ostatní	El. ovl. před. okna s imp. spoušt.
Ostatní	El.zámky dveří s el.uvolněním
Ostatní	Elektr. zamykatelný sloupek řízení
Ostatní	Elektrochr. zrcátka/sním. vlhkosti
Ostatní	Emise Euro 6
Ostatní	Frekvence – 433 MHZ
Ostatní	Front Bumper – Mic Black
Ostatní	Hrdlo pal.bez uzávěru se zámkem
Ostatní	Chladicí médium klimatizace R-R134A
Ostatní	ICE sada 23
Ostatní	ICE–druhý duál/5.kanál/TMC/DAB/Pd
Ostatní	Jeden příčný tlumič / dvojitý výfuk
Ostatní	Kolenní airbagy – řidič
Ostatní	Komunikace s obsluhou 5
Ostatní	Koncová světla – LED
Ostatní	Konzola – s uzávěratel. přihrádkou
Ostatní	Less Assembly Plant Fuel Fill
Ostatní	Less Passenger Seat Cushion Ext
Ostatní	Less Restraint Devices
Ostatní	Less Rr Seat Belt Pre–Tensioner
Ostatní	Marketingová úroveň 1
Ostatní	Matný hliníkový nosič bez příčníků
Ostatní	Méně spon k upev. hasic. přístroje
Ostatní	Mřížka–dolní Surround čern.High GlS
Ostatní	Multifunkční TFT dotyková obrazovka
Ostatní	My Key
Ostatní	Oboustr.skł.rohož do zavaz.prostoru
Ostatní	Odvozeno od divize Ford
Ostatní	Ochrana předních dveří–stříbr. logo
Ostatní	Okna–před. boční skla s akust. lam.
Ostatní	Osv. int. – indikátor okol. osv.
Ostatní	ovl.zadn.el.okna na jeden dotek
Ostatní	Pedály bez změny polohy

Ostatní	Pneu se standardním vzorkem–přední
Ostatní	Poloaut. řaz. (SST) s volant. páčk.
Ostatní	Pravé dveře spolujezdce
Ostatní	Pružina zadn. zavěšení, tř. V
Ostatní	Předepínače bezp.pásů řidiče/spol.
Ostatní	Přední koberce– Deluxe
Ostatní	Přípr. marketing flex. sada 5
Ostatní	Pylový/uhlíkový filtr
Ostatní	Rozpoz. značek rychlostních limitů
Ostatní	Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru
Ostatní	S 17" před. chlaz. a pev. zad.
Ostatní	S anténou pro výberový příjem
Ostatní	S asist. Rozjezd do svahu
Ostatní	s asistentem nouzového brzdění
Ostatní	S aut. ovládáním dálk. světlometů
Ostatní	S automat. seřizováním světlometů
Ostatní	S automat. stěračem čelního okna
Ostatní	S automat. syst. parkování
Ostatní	S benzínem 91 okt. c. 95
Ostatní	S bočn.airbagem–strana spolujezdce
Ostatní	S bočním airbagem – strana řidiče
Ostatní	S deaktiv. airbagem spolujezdce
Ostatní	S držákem př. registr.značky
Ostatní	S el. ovl. zadními výkl. dveřmi
Ostatní	S el.posilovačem řízení
Ostatní	S elektrickou parkovací brzdou
Ostatní	S flot. vozidlem na čistá paliva
Ostatní	s hlavicí red. páky pot. kuzí
Ostatní	S imobilizérem motoru
Ostatní	S inteligent. airbagem řidiče
Ostatní	S jednoduchým sedadlem 3. řada
Ostatní	S kapsou na mapy v opěradle řidiče
Ostatní	S kapsou na opěradle spolujezdce
Ostatní	S kotevními úchyty Isofix
Ostatní	S koženým potahem volantu
Ostatní	S krytem zavazadl. prostoru
Ostatní	s látkovým calounením stropu
Ostatní	s man. nast. sed. spoluj. ve 4 sm.
Ostatní	s man. ovl. sed. rid ve 4 smerech
Ostatní	S man. ovl. sklonu sedadla řidice

Ostatní	S man.bederní podp.spolujezdce
Ostatní	S manual.bederní podp.řidiče
Ostatní	S manuál.nast.uchyc.př.pásů
Ostatní	S mech. sklápěním zadního sedadla
Ostatní	S minikonzolou nad hlavou
Ostatní	S Navigačním Systémem
Ostatní	S osvětlením odkládací skříňky
Ostatní	S palub. počítačem
Ostatní	S panelem oblož. dveří úrovně 1
Ostatní	S pevným zad.boč. ventil.oknem
Ostatní	S princ. stab. vpředu
Ostatní	S programovatelným příd. topením
Ostatní	S před.opěr.hlavy nast.ve 4 sm.
Ostatní	S předním parkovacím zařízením
Ostatní	S předními mlhovkami
Ostatní	S předprogramovatel.omez.rychl.
Ostatní	S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem
Ostatní	S rádio frekvencí GCC
Ostatní	S rámečkem mlhovek
Ostatní	S Recirkulačním Ohříváčem
Ostatní	S rychloměrem km/h / m/h
Ostatní	S Říz.Klimatizace Na Zad.Podlaze
Ostatní	S úlož. prost. pod sedadlem řidiče
Ostatní	S úlož.prostor pod sed.-spolujezdce
Ostatní	S víkem odkládací přihrádky
Ostatní	S vn. zp. zrcátkem v barve karos.
Ostatní	S vyhříváním předním oknem
Ostatní	S vyhříváním zadním oknem
Ostatní	S Vyhříváními Tryskami Ostříkovačů
Ostatní	Sada – pro opravu pneumatik
Ostatní	Sada CADS Gen3
Ostatní	Sada vnitřního obložení L
Ostatní	Sada zadních sedadel 1
Ostatní	Se 12 reproduktory
Ostatní	Se čtecími svítilnami ve 2.a 3.řadě
Ostatní	Se sed. spoluj. vyhř.–proměn.tepl.
Ostatní	Se schopností používat naftu
Ostatní	Se Sítí Přidržující Náklad
Ostatní	Se slunečními clonami
Ostatní	Se směrovým světlometem

Ostatní	Se standardním obložením sloupku B
Ostatní	Se standardním přístrojovým panelem
Ostatní	Se Standardním Zavěšením
Ostatní	Se stropní svít/mapovým světlem
Ostatní	Se střední hlavovou opěrkou vzadu
Ostatní	Se zad.skł.děleným sedadlem 60/40
Ostatní	Se zadní parkovací pomůckou
Ostatní	Se zadním bočním airbagem
Ostatní	Se zadním stabilizátorem
Ostatní	Se zadními bezp.pásy 2. a 3.řada
Ostatní	Se zadními mlhovými světly
Ostatní	Se zasouv. závěs. zař. pro přívěs
Ostatní	Se závěsem pro tažení vpředu
Ostatní	Se závěsy pro tažení vzadu
Ostatní	Se zdvoj.ster./ostr. zadního okna
Ostatní	Se zpozdovacem svítlny interiéru
Ostatní	Seatbelt Lock Retraction–Emergency
Ostatní	Sec Row Fore–Aft Adj Seat Track
Ostatní	Sedadlo řidiče vyhř.–proměn.tepl.
Ostatní	Série 60
Ostatní	Sign.nez.bez.pásu–D/P/2/3 EU TL/SD
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem levá
Ostatní	Sl. clona s osv. zrcátkem pravá
Ostatní	S–MAX / Galaxy
Ostatní	Sním. vzdál. pro tempomat
Ostatní	Snímač tlaku v pneu – 433 MHz
Ostatní	Soukromé sklo
Ostatní	Spodní obl. st. k. –monochr.–černé
Ostatní	Standardní konstrukce pedálu
Ostatní	Standardní přední sedadlo
Ostatní	Startér – systém Stop/Start
Ostatní	Startování/zamykání bez klíče
Ostatní	Studený start –25 stupňů C
Ostatní	Stůl – př.sedadlo
Ostatní	Sync II
Ostatní	Včet.otoč.ovl.skłáp.sed.spolujezd.
Ostatní	Včetně laminovaného čelního skla
Ostatní	Vnější klíka dveří v barvě karos.
Ostatní	Vnější lak – základní
Ostatní	Vyrobeno v záv. Valencia

Ostatní	With 2 Power Point Plugs – Rear
Ostatní	With Compass Display
Ostatní	With Level 2 Quarter Trim Panel
Ostatní	With Standard Tyre Tread – Rear
Ostatní	Zadní nárazník v kontrastní barvě
Ostatní	Zař. se snímačem v před. nárazníku
Ostatní	Zatížení předních pružin třídy R
Ostatní	Zpětná kamera – pevná
Ostatní	Žádné pojistné matice s oky

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
havárie / podvozek	28. 02. 2021	<a href="#">Více info</a>
elektronika / požár	18. 08. 2019	<a href="#">Více info</a>
motor / převodovka	11. 01. 2019	<a href="#">Více info</a>
havárie / motor	23. 09. 2018	<a href="#">Více info</a>
motor / převodovka	20. 07. 2018	<a href="#">Více info</a>
havárie / světlomety	24. 06. 2016	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva při první registraci v CZ

Černá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

17. 03. 2026

Značení skel

NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla OSOBNÍ AUTOMOBIL

Druh vozidla doplnění KOMBI

Datum první registrace vozidla 08.04.2016

Datum první registrace vozidla v ČR 15.03.2021

Tovární značka FORD

Obchodní označení GALAXY

Kategorie vozidla M1

Výrobce vozidla FORD

Výrobce motoru FORD

Typ motoru T9CD

Palivo Nafta

Maximální výkon (kW) 154,5

Při otáčkách (ot/min) 3750

Zdvihový objem (ccm) 1997

Emisní třída EURO 6B

Barva karoserie ČERNÁ

Maximální rychlost (km/h) 214

Maximální hmotnost povolená (kg) 2620

Maximální hmotnost přípustná (kg) 2620

## Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	7
Počet míst k sezení	7
Počet náprav – z toho poháněných	2/1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4848
Šířka celková (mm)	1916
Výška celková (mm)	1766
Rozvor (mm)	2850
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1385/1385
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1390/1390
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4620/4620
Ráfky náprava 1	7.5JX18 ET55.0
Pneumatiky náprava 1	235/50 R18 101 W
Ráfky náprava 2	7.5JX18 ET55.0
Pneumatiky náprava 2	235/50 R18 101 W
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	2813
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	6,4/5,2/5,2
Další záznamy	CO2: 167/136/147 G/KM #V.9B: 2015/45W; EURO 6  VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA: #11: 4 848 – 4 953 #13: 1 692 – 1 766 #N.1-N.2: 235/55 R17 103 W 7.5JX17H2OS55.0   235/55 R17 99 QM+S 7.5JX17H2OS55.0  DOVOZ SRN,ROK VÝROBY NEURČEN,DLE ORV SRN 1.EVID."08.04.2016". VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH ZMĚN A DOPLŇKŮ.
Emise CO2 (g/km)	147

## 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	31. 05. 2019
Inzerovaný nájezd	134 410 km



Záznam 2/11




Foto

Datum pořízení inzerátu

31. 05. 2019

Inzerovaný nájezd

134 410 km



Záznam 3/11



Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 10. 2019

Inzerovaný nájezd

134 410 km














Záznam 4/11 Foto

Datum pořízení inzerátu 22. 04. 2020

Inzerovaný nájezd 134 410 km







Záznam 5/11




Foto

Datum pořízení inzerátu

30. 04. 2020





Inzerovaný nájezd








134 410 km



Záznam 6/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	29. 05. 2020
Inzerovaný nájezd	134 410 km







Záznam 7/11



Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 07. 2020

Inzerovaný nájezd

134 410 km




Záznam 8/11 Foto

Datum pořízení inzerátu	01. 02. 2021
Inzerovaný nájezd	134 410 km




Záznam 9/11 Foto

Datum pořízení inzerátu	02. 02. 2021
Inzerovaný nájezd	134 410 km









Záznam 10/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 02. 2021
Inzerovaný nájezd	134 410 km






Záznam 11/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	09. 10. 2024
Inzerovaný nájezd	169 000 km







Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.