

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4423097367
Datum aktivace kuponu:	12. 03. 2026 14:20:20
Platnost do:	11. 04. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



<b>VIN</b> WVGZZZ5NZKM003462	<b>Tovární značka</b> VOLKSWAGEN	<b>Model</b> TIGUAN	<b>Typ karoserie</b> kombi
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> nafta	<b>Výkon</b> 110 kW	<b>Datum 1. registrace</b> 09. 11. 2018
<b>Objem</b> 1968 ccm	<b>Datum výroby</b> 15. 09. 2018		

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

## Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



### 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2018	09/2018	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		15. 09. 2018	
	Stáří vozidla:		7 let 5 měsíců	
	Barva vozidla:		White Silver Metallic – kód K8	
Vyrobeno pro trh:		Německo		
Strana řízení:		levostranné		
	11/2018	5 km	Německo	Záznam tachometru
	11/2018			Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:		09. 11. 2018		
Doba od výroby po 1. registraci:		1 měsíc		
2019	06/2019	16 500 km	Německo	Záznam tachometru
	11/2019	29 500 km	Německo	Záznam tachometru
2020	10/2020	56 500 km	Německo	Záznam tachometru
2021	06/2021	66 500 km	Německo	Záznam tachometru
	10/2021	80 500 km	Německo	Záznam tachometru
2022	07/2022	107 500 km	Německo	Záznam tachometru
2023	07/2023	126 000 km	Německo	Záznam tachometru
	12/2023	137 500 km	Německo	Záznam tachometru
2024	05/2024	161 000 km	Německo	Záznam tachometru
2025	03/2025	167 500 km	Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly:		05. 03. 2025		
Číslo protokolu:		CZ-3855-25-03-0222		

03/2025

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	10. 03. 2025
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	09. 11. 2018
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	BÍLÁ

03/2025

 Česko

Vystavení technického průkazu

11/2025

168 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	06. 11. 2025
Číslo protokolu:	CZ-3855-25-11-0387

11/2025

168 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:	06. 11. 2025
Číslo protokolu:	CZ-180701-25-11-0276

11/2025

 Česko

Poškození

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 1

Datum	11/2025
Země	ČR
Výše pojistného plnění	20 047 CZK
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Pojišťovna

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 12. 03. 2026

 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

### Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 12. 03. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 03. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Tiguan Allspace
Označení modelu	Tiguan 2.0LWBCLBMTFR 110TDID7F
Modelový rok	2019
Datum výroby	15.09.2018
Datum prodeje	09.11.2018
Kód barvy	K8
Barva	White Silver Metallic
Kód barvy střechy	K8
Barva střechy	White Silver Metallic
Kód převodovky	SUL
Kód motoru	DFGA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	BW236Z

### Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Mirror Link plus Wireless RSE "App"
Agregát	4-vál. diesel motor 2,0L Agregát 04L.A

Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Antény pouze pro FM příjem, výběrový příjem
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat high
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Baterie	Baterie 420A (70Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
Clona	Se clonou
COC dokumenty	COC-dokument 37
Čelní okno	Mikroklimatické sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko – lakované
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držáky	Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí využití, AUX-IN a 2 x USB, MDI Low Gen2
Funkce volání	Bez ovládacího přístroje pro volání o pomoc/nouzové volání
Generátory	Alternátor 180A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Head-up displej	Bez Head-Up displeje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojitě světlomety a denní potkávací světlo
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky pro přední sedadla (X-polohování)
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 05
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "12" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou

Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo HFO1234yl
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Kamera a nebo distanční sensor (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Kennzeichenträger	Nosič SPZ vpředu a vzadu (ECE)
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kód země	Bez kódu země (bez DVD přehrávače ve voze)
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezp.pásů,E-control Rozšířené bezpečnostní vybavení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–Mexiko
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "FPK"
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha s dělicí funkcí
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "GTI TDI "I" (bez označení modelu)
Nárazník	Nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační přístroj–Standard

Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená a proaktivní ochrana chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochrana kapoty s dodatečnými transportními opatřeními
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Omyvací zařízení světlometů	S omyvacím zařízením světlometu
Online služby	S online službami(NAR)
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Zadní výklopné dveře (snadnější ovládání s posilovačem)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 215/65 R17 99V
Pomoc při rozjezdu	Bez pomoci usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Síť v zavazadlovém prostoru
Přední sedadla	Komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádía	.
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)

Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -55N-
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic předek)
Rozvor	Rozvor
Řídící kódy	"Blue Motion-Akce pro velkožákazníky"
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sklopný stolek	Sklopný stolek na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem na straně řidiče a spolujezdce s krytkou
Speciální nálepky/štítky	Bez speciálních nálepek a štítků
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Startér	Startér motoru - standardní
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - lesklý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfortní telefonování s LTE a bezdrátovým napájením
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Climatronic ( 3-zóny) s ovladačem vzadu
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	S uvolněním opěradel pravé přední sedačky
Uvolňování zadního sedadla	Odjištění zadního sedadla-mechanicky
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ381" -- Díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu

Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější se štítkem ECE-homologace
Zadní sedadla	Zadní lavice a opěra, dělená, sklopná
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru – rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní omezovač (w/ "Follow-to-Stop") a omezovač rychlosti
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Závěsné zařízení	Závěsné zařízení mechanicky sklopné a elektricky zamykatelné
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"Business Premium" package incl. navigation system
Ostatní	Alloy wheels "ALTAIR", bright machining, 7,5J x 19" – 4 pcs
Ostatní	Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release including anti-theft alarm system
Ostatní	Emission standard EU6 AG/H/I
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Exterior mirrors, power-adjustable, folding and heated, w/ front passenger exterior mirror lowering function
Ostatní	Guide & Inform contract duration: 3 years
Ostatní	Heated (without wires) and infrared-reflecting windshield
Ostatní	Mirror package
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")
Ostatní	Obvazový materiál s výstražným trojúhelníkem a výstražnou vestou
Ostatní	Process B
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Upevnění dětské sedačky pro dětský zádržný systém i-Size, 2 x Top Tether
Ostatní	Without electronic steering column lock
Ostatní	WLTP type approval (new test cycle)

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

### Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	White Silver Metallic – kód K8
Barva při první registraci v CZ	Bílá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 03. 2026
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	09.11.2018
Datum první registrace vozidla v ČR	10.03.2025
Tovární značka	VW
Obchodní označení	TIGUAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFG
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3500
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	BÍLÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolena (kg)	2300
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2300

#### Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4701
Šířka celková (mm)	1839
Výška celková (mm)	1658
Rozvor (mm)	2787
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1180/1180
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1170/1170
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4300/4300
Ráfky náprava 1	7JX18 ET43
Pneumatiky náprava 1	235/55 R18 100V
Ráfky náprava 2	7JX18 ET43
Pneumatiky náprava 2	235/55 R18 100V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE

Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	69
Spotřeba předpis	2017/1347AG
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5/4,7/4,7

CO2: 145/124/132 g/km|ROZCHOD: 1 575/1 564#D.2: 5N; ACDFGAX0; FD7FD7GC009L5N4NVR27CP1CSB#V.9: 2017/1347AG; EURO 6 AG|Variabilní provedení vozidla:#12: max 4821|#14: max 1674|#F.1/F.2: s přívěsem: + 0 kg|#N: s přívěsem náprava 2: + 0 kg#ROZCHOD: Náprava 2: max.1574 mm|Náprava 1: max.1585 mm|#N.1-N.2: 215/65 R17 99V 7Jx17 ET40;|215/65 R17 99V 6,5Jx17 ET38; |235/45 R20 100V XL 8Jx20 ET41; |235/50 R19 99V 7Jx19 ET43; |235/55 R18 100V 7Jx18 ET43; |215/65 R17 99H M+S 6,5Jx17 ET38. |DOVOZ SRN, 1. EVID. "09.11.2018".|NA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.|VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB., CO2: 145/124/132 g/kmROZCHOD: 1 575/1 564#D.2: 5N; ACDFGAX0; FD7FD7GC009L5N4NVR27CP1CSB#V.9: 2017/1347AG; EURO 6 AG|Variabilní provedení vozidla:#12: max 4821|#14: max 1674|#F.1/F.2: s přívěsem: + 0 kg|#N: s přívěsem náprava 2: + 0 kg#ROZCHOD: Náprava 2: max.1574 mmNáprava 1: max.1585 mm|#N.1-N.2: 215/65 R17 99V 7Jx17 ET40;215/65 R17 99V 6,5Jx17 ET38; 235/45 R20 100V XL 8Jx20 ET41; 235/50 R19 99V 7Jx19 ET43; 235/55 R18 100V 7Jx18 ET43; 215/65 R17 99H M+S 6,5Jx17 ET38. DOVOZ SRN, 1. EVID. "09.11.2018".NA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.

Další záznamy



Emise CO2 (g/km)	132
------------------	-----

### 13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 02. 2026
Inzerovaný nájezd	167 000 km









Záznam 2/2 Foto

Datum pořízení inzerátu 11. 03. 2026

Inzerovaný nájezd 167 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.