

Data vozidla

Ident. č. vozidla: TMBJC7NE2H0038513

Datum prodeje: 2016-10-25

Typ: 5E53M5

Příští HK (hlavní kontrola): 2019-12

Příští EK (emisní kontrola): 2019-12

Digitální servisní plán	Termín přijetí 2016-10-25	Stav km 0	Č. zakázky 44675	Potvrzení servisních úkonů Prohlídka předprodejní
	Popis Pozn.:	Prohlídka předprodejní		

Digitální servisní plán	Termín přijetí 2017-12-08	Stav km 15800	Č. zakázky 50670	Potvrzení servisních úkonů Servis výměny oleje (proměnlivý)
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---

Faktura	Termín přijetí 2017-12-07	Stav km 15803	Č. zakázky 50670	Č. faktury 125756
----------------	-------------------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------------

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
01040000	Servis výměny oleje	X	0000		0

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
AU II	Abgasuntersuchung durchführen	-	0000		0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množst	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
T 103	Motorenöl SAE 5W30	ví 4.00		6			0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množst	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
04E1155 61H	filtr olejový	ví 1.00	C	OWN	01		0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množst	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 9081320 2	Šroub	ví 1.00	C	OWN	01		0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množst	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
D229	Scheibenfrostschutz	ví 1.00		OWN			0

Položka dílů

Číslo	Označení	Množst	Kód vyr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
HU1	Gebühr für Hauptuntersuchung	ví 1.00		OWN			0

Položka dílů

Číslo NN	Označení abzüglich Gutschein 1405/2017	Množst ví -1,00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2017-06-27	Stav km 5	Č. zakázky 48135			Č. faktury 123834	
Položka dílů	Číslo NN	Označení Delle in der Motorhaube durch sanft	Množst ví 1,00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0