

SIMPLY CLEVER

ŠKODA



NAVIGATION SD CARD



Europe 1 - CW 22/ 2017
Evropa 1 - KT 22/ 2017
Europa 1 - KW 22/ 2017

Navigační SD karta
Navigations SD-Karte

Kodiaq (NS)
Superb (3V)
Octavia (5E)
Rapid (NH)
Yeti (5L)
Fabia (NJ)



ŠKODA

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



SKODA

Volledig bewijs

Wagengegevens

Chassisnummer	TMBJC7NE9J0229349
Typeaanduiding	OCT.COM AMB TS110/1.4M6F
Afleverdatum	2018-01-17

Inspectie met olie verversen

Datum	2025-12-18
Kilometerstand	107073 km
Werkordernummer	2025000419
Uitgevoerde extra werkzaamheden	☒ Interieurluchtfilter ☒ Luchtfilterelement ☒ Aanvullende controle
Uitgevoerd door	IMSCHOOT

Grote Baan 108
9250 Waasmunster
België

ŠKODA

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten



Aflevering Inspectie

Datum	2018-01-12
Kilometerstand	0 km
Werkordernummer	85284
Uitgevoerd door	IMSCHOOT GROTE BAAN, 108 9250 WAASMUNSTER België
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

ŠKODA

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

**Inspectie met olie verversen**

Datum	2022-02-09
Kilometerstand	53370 km
Werkordernummer	152942
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter

✓ Trekhaak

✓ Bougie

✓ Aanvullende controle

Uitgevoerd door

IMSCHOOT

GROTE BAAN, 108

9250 WAASMUNSTER

België

Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner

Ja

Mobiliteitsgarantie

Ja (tot weergave Service)

Olieservice

Datum	2021-02-05
Kilometerstand	34561 km
Werkordernummer	138293

Uitgevoerde extra werkzaamheden

✓ Remvloeistof Service

Uitgevoerd door

IMSCHOOT

GROTE BAAN, 108

9250 WAASMUNSTER

België

Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner

Ja

Mobiliteitsgarantie

Ja (tot weergave Service)

Inspectie met olie verversen

Datum	2020-01-18
Kilometerstand	20358 km
Werkordernummer	122113

Uitgevoerde extra werkzaamheden

✓ Interieurluchtfilter

Uitgevoerd door

IMSCHOOT

GROTE BAAN, 108

9250 WAASMUNSTER

België

Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner

Ja

Mobiliteitsgarantie

Ja (tot weergave Service)

ŠKODA

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

**Inspectie met olie verversen**

Datum	2023-11-24
Kilometerstand	84017 km
Werkordernummer	179956
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Remvloeistof Service
Uitgevoerd door	IMSCHOOT GROTE BAAN, 108 9250 WAASMUNSTER België
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Olieservice

Datum	2023-02-13
Kilometerstand	66413 km
Werkordernummer	167531
Uitgevoerd door	IMSCHOOT GROTE BAAN, 108 9250 WAASMUNSTER België
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Olieservice

Datum	2023-02-06
Kilometerstand	66413 km
Werkordernummer	167531
Uitgevoerd door	Om juridische redenen worden gegevens over de uitvoerende servicepartner alleen vermeld als de servicepartner ook de maker is van dit bewijs van het digitale Serviceplan.
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

ŠKODA

Bewijs van uitgevoerde servicebeurten

**Volledig bewijs****Wagengegevens**

Chassisnummer	TMBJC7NE9J0229349
Typeaanduiding	OCT.COM AMB TS110/1.4M6F
Afleverdatum	2018-01-17

Inspectie met olie verversen

Datum	2025-12-18
Kilometerstand	107073 km
Werkordernummer	2025000419
Uitgevoerde extra werkzaamheden	✓ Interieurluchtfilter ✓ Luchtfilterelement ✓ Aanvullende controle
Uitgevoerd door	IMSCHOOT Grote Baan 108 9250 Waasmunster België
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)

Olieservice

Datum	2024-10-23
Kilometerstand	99847 km
Werkordernummer	193473
Uitgevoerd door	IMSCHOOT Grote Baan 9250 Waasmunster België
Geautoriseerde ŠKODA Servicepartner	Ja
Mobiliteitsgarantie	Ja (tot weergave Service)