

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1232581129
Datum aktivace kuponu:	07. 04. 2026 14:07:27
Platnost do:	07. 05. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN TMBJK7NE5F0177583	✓ kontrolní číslice je v pořádku		
Tovární značka ŠKODA	Model OCTAVIA	Typ karoserie kombi	
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 135 kW	
Objem 1968 ccm	Datum výroby 04. 02. 2015	Datum 1. registrace 20. 02. 2015	

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	02/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:		04. 02. 2015	
	Stáří vozidla:		11 let 2 měsíce	
	Barva vozidla:		Black Magic Pearlescent – kód 1Z	
	Vyrobeno pro trh:		Německo	
Strana řízení:		levostranné		
	02/2015	10 km		Záznam tachometru
	02/2015			Uvedeno do provozu
Datum 1. registrace vozidla:		20. 02. 2015		
Doba od výroby po 1. registraci:		Menší než měsíc		
2016	06/2016	30 000 km		Záznam tachometru
2017	01/2017		Německo	Poškození
	06/2017	56 500 km		Záznam tachometru
	09/2017		Německo	Poškození
2018	02/2018		Německo	Poškození
	06/2018	85 500 km		Záznam tachometru
2019	07/2019	110 500 km		Záznam tachometru
	09/2019	117 000 km		Inzerce vozidla
	10/2019	117 000 km		Inzerce vozidla
	11/2019	117 000 km		Inzerce vozidla
2026	01/2026	181 000 km	Česko	STK
Typ kontroly:		Před registrací		
Datum kontroly:		19. 01. 2026		
Číslo protokolu:		CZ-3855-26-01-1084		

01/2026

181 000 km

Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

19. 01. 2026

Číslo protokolu:

CZ-180701-26-01-0798

01/2026

Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

20. 01. 2026

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

20. 02. 2015

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

ČERNÁ

01/2026

Česko

Vystavení technického průkazu

03/2026

181 500 km

Záznam tachometru

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 3

Datum

01/2017

Země

Německo

Odhad nákladů na opravu

100 – 1 000 EUR

Poznámka

Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.

Evidovaná místa poškození

Není k dispozici

Zdroj dat

Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 3

Datum	09/2017
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	1 – 100 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

3 / 3

Datum	02/2018
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích









Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj

Ke dni 07. 04. 2026

 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 07. 04. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 04. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE

Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Škoda
Název modelu	Octavia III Combi
Označení modelu	OCT.COM RS TD135/2.0M6F
Datum výroby	04.02.2015
Kód barvy	1Z
Barva	Black Magic Pearlescent
Kód barvy střechy	1Z
Barva střechy	Black Magic Pearlescent
Kód převodovky	PDT
Kód motoru	CUPA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	135
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo

Převodovka	6-speed manual transmission
Počet převodových stupňů	6
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5E5695

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"SUNSET"
Ostatní	12-volt socket in luggage boot
Ostatní	3-point seat belts, front
Ostatní	4 doors
Ostatní	4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/135 kW 4V TDI common rail base engine is TD1/TR1/TON/TOP/T1I/T37
Ostatní	4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.A
Ostatní	4-link rear suspension
Ostatní	6-speed manual transmission
Ostatní	8 speakers (passive)
Ostatní	Additional el. heating
Ostatní	Additional exterior noise suppression
Ostatní	Additional warning lights (door area) in front
Ostatní	Alloy wheels 7.5J x 18
Ostatní	Alternator 180 A
Ostatní	Antenna for AM/FM reception, "diversity"
Ostatní	Audi phone box
Ostatní	Basic equipment variant
Ostatní	Battery 380 A (68 Ah)
Ostatní	Bi-xenon headlamps for low beam and high beam with LED separate daytime running light
Ostatní	Black decorative trims
Ostatní	Black Magic Pearlescent/Black Magic Pearlescent
Ostatní	Brake pad wear indicator
Ostatní	Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
Ostatní	Carpet mats in front and rear
Ostatní	Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Ostatní	Category 0
Ostatní	Center armrest in front
Ostatní	Center console
Ostatní	Climatronic with impact pressure control, CFC-free
Ostatní	Comfort telephony, wireless aerial connection, with voice control
Ostatní	Controls for radio and telephone
Ostatní	Convenience key, without Safelock
Ostatní	Cruise control

Ostatní	DAB – Digital radio reception
Ostatní	Data storage device for EU, integrated
Ostatní	Decorative inserts
Ostatní	Disc brakes in front
Ostatní	Disc brakes in rear (Geomet D)
Ostatní	Door panels with upholstery
Ostatní	Driver knee airbag
Ostatní	Driving on the right
Ostatní	Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)
Ostatní	Electric luggage compartment opening and closing
Ostatní	Electronic differential lock XDS, dynamic traction support
Ostatní	Electronic immobilizer
Ostatní	Emission standard EU5J
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	ESP incl. ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA and DSR
Ostatní	Exterior mirror housings and various add-on parts in body color
Ostatní	Exterior rear view mirrors; glass el. adjusted–auto dimming (driver), heated, housing el. powerf., board.spot(w. KA6)
Ostatní	Fresh air intake system with combinationfilter
Ostatní	Front fog lamps
Ostatní	Front stabilizer bar
Ostatní	Front–wheel drive
Ostatní	Fuel filler cap
Ostatní	Fuel system for diesel engine
Ostatní	Gearshift boot in leatherette
Ostatní	Gearshift knob/handle in leather
Ostatní	Glove compartment with cooling system
Ostatní	Hand brake lever
Ostatní	Hand brake lever handle in leather
Ostatní	Head restraints for front seats
Ostatní	Headlamp washer system
Ostatní	Heated windscreen
Ostatní	Heated winscreen washer nozzles
Ostatní	High radio (Gen1)
Ostatní	High–gloss Black roof rails
Ostatní	Hill hold control
Ostatní	Chrome package
Ostatní	Infotainment Navigation system "COLUMBUS" with int. Maps – Europe and colour "MAXI DOT", Apple connectivity
Ostatní	Initial standard fuel filling (6L)
Ostatní	Installation differentiation for transmission MQ 350 – vehicle components –
Ostatní	Instrument cluster, km/h speedometer

Ostatní	Interior light in footwell in front and rear
Ostatní	Interior lights with switch-off delay and dimmer, 2 LED reading lights in front and rear
Ostatní	Internal control PR code
Ostatní	ISOFIX anchorage points (mounting fixture for child seats on rear seats)
Ostatní	KESSY – keyless central door locking with engine start/–stop function without SAFE system
Ostatní	Key for locking system with remote control
Ostatní	Labels in German, French and Dutch
Ostatní	Laminated safety glass windshield, sound-insulating and heated
Ostatní	Leather-wrapped multi-function steering wheel, 4-spoke
Ostatní	LED rear combination lamps
Ostatní	Left exterior mirror, convex
Ostatní	Left-hand drive
Ostatní	LongLife Service Regime
Ostatní	Luggage compartment cover extractable and removable, with electric opening
Ostatní	Luggage compartment floor adjustable in 2 heights, for flat cargo area, with fixation element
Ostatní	Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven
Ostatní	Luggage compartment lighting
Ostatní	Manual height adjustment for front seats
Ostatní	Manual in German
Ostatní	Manually adjustable lumbar support in front seats
Ostatní	Mechanical rear seat release
Ostatní	Misfueling prevention device (only for diesel engines)
Ostatní	Multi-function display "Premium" with multi-color display
Ostatní	Multifunction pocket
Ostatní	Navi Columbus + Web Radio
Ostatní	Net partition
Ostatní	No special edition
Ostatní	No special purpose vehicle, standard equipment
Ostatní	Non-smoker's package
Ostatní	Not hot country
Ostatní	Operating permit, initial registration
Ostatní	Operating voltage 12 V
Ostatní	Part set without country-specific prescriptive standard
Ostatní	Power windows with comfort operation and circuit breaker
Ostatní	Premium comfort seats in front
Ostatní	Price support
Ostatní	Privacy glass for rear side windows and rear window
Ostatní	Progressive steering
Ostatní	Rear floor panel module, type 4
Ostatní	Rear fog lamp

Ostatní	Rear parking sensors
Ostatní	Rear shock absorption, sports version
Ostatní	Rear side exhaust tailpipe
Ostatní	Rear stabilizer bar
Ostatní	Rear window wiper and washer system with intermittent control
Ostatní	Refrigerant R134a
Ostatní	Regional code " ECE " for radio
Ostatní	Right exterior mirror, convex
Ostatní	Roof rails, silver
Ostatní	Scuff plates in door apertures
Ostatní	Seat heater for front seats separately controlled
Ostatní	Seat trim covers in leather/fabric
Ostatní	Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature
Ostatní	Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)
Ostatní	Shock absorption in front
Ostatní	Side airbag in front with curtain airbag
Ostatní	Special identification label for EC for M1 passenger vehicles
Ostatní	Special interior noise suppression
Ostatní	Spectacle storage compartment/bracket
Ostatní	Sports bumpers
Ostatní	Sports equipment
Ostatní	Sports version
Ostatní	Stainless steel pedals
Ostatní	Standard climatic zones
Ostatní	Standard electronic engine sound
Ostatní	Standard manufacturing sequence
Ostatní	Standard paint coating
Ostatní	Standard pedestrian protection measures
Ostatní	Standard wheel bolts
Ostatní	Start-stop system with regenerative braking
Ostatní	Storage compartment package 2
Ostatní	Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side
Ostatní	Suspension range 17 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Three rear head restraints
Ostatní	Tire Mobility Set: 12-volt compressor and tire sealant
Ostatní	Tire pressure monitoring system
Ostatní	Tires 225/40 R18 92Y xI
Ostatní	Tires without specification of tire brand
Ostatní	Tool kit
Ostatní	Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

Ostatní	Trims for alloy wheels
Ostatní	Two-tone horn
Ostatní	Type approval country Germany
Ostatní	Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest
Ostatní	USB interface also for iPod/iPhone, including AUX-IN jack
Ostatní	Variable boot floor
Ostatní	Vehicle class differentiation -5E0-
Ostatní	Visual and acoustic seat belt reminder, electric contact
Ostatní	Voice control
Ostatní	Wagon
Ostatní	Washer fluid level indicator
Ostatní	Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
Ostatní	Wheelbase
Ostatní	Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
Ostatní	Without "drive select"
Ostatní	Without activated carbon canister
Ostatní	Without adapter
Ostatní	Without add. lights (interior lighting)
Ostatní	Without additional front underbody guard
Ostatní	Without additional malfunction display
Ostatní	Without additional tires
Ostatní	Without alternative drive system
Ostatní	Without auxiliary heater/parking heater
Ostatní	Without backrest release for front seats
Ostatní	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
Ostatní	Without camera systems/accident sensors
Ostatní	Without delivery equipment
Ostatní	Without driver alert system
Ostatní	Without dynamic road sign display
Ostatní	Without ECO function
Ostatní	Without electric motor (hybrid)
Ostatní	Without extended safety system
Ostatní	Without fire extinguisher
Ostatní	Without folding table on front seat backrest
Ostatní	Without forward collision warning/ autonomous emergency braking
Ostatní	Without child seat anchora in front (ISOFIX)
Ostatní	Without lane change assist
Ostatní	Without light control
Ostatní	Without mass damper for steering wheel
Ostatní	Without mud flap

Ostatní	Without online service
Ostatní	Without preparation for two-way radio installation
Ostatní	Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
Ostatní	Without roll-up sunshade
Ostatní	Without roof insert (standard roof)
Ostatní	Without ski bag
Ostatní	Without special body measures
Ostatní	Without storage compartments in trunk
Ostatní	Without supertone system and tone sequence control
Ostatní	Without tie down straps/net/pocket
Ostatní	Without trailer hitch
Ostatní	Without vehicle inlet

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
havárie / motor	09. 11. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Black Magic Pearlescent – kód 1Z
Barva při první registraci v CZ	Černá

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	07. 04. 2026
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	20.02.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	20.01.2026
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	OCTAVIA
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CUP
Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	135
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	230
Maximální hmotnost povolená (kg)	1973

Maximální hmotnost přípustná (kg)	1973
-----------------------------------	------

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4685
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1452
Rozvor (mm)	2676
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1030/1030
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1600/1600
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	740/740
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3573/3573
Ráfky náprava 1	7,5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 1	7,5JX19 ET51; 225/35 R19 88Y
Ráfky náprava 2	7,5JX19 ET51
Pneumatiky náprava 2	225/35 R19 88Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	74
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	5,7/3,9/3,9

Další záznamy

CO2: 147/103/119 g/km|ROZCHOD: 1 535/1 506|#D.2: 5E; ACCUPAXO; NFM6FM6FB001V2ML7|#V.9: 195/2013J; EURO 5|Variabilní provedení vozidla:#N: + 52 kg|#ROZCHOD: Náprava 2: max.1512 mm|Náprava 1: max.1541 mm|#N.1-N.2: 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51;|225/45 R17 91V 7,5Jx17 ET51;|205/50 R17 89V M+S 6Jx17 ET48;|205/50 R17 89V M+S 6Jx17 ET45;|#12: max 4788|#14: max 1482|DOVOZ SRN, 1. EVID. "20.02.2015".|NA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.|VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB., CO2: 147/103/119 g/km|ROZCHOD: 1 535/1 506|#D.2: 5E; ACCUPAXO; NFM6FM6FB001V2ML7|#V.9: 195/2013J; EURO 5|Variabilní provedení vozidla:#N: + 52 kg|#ROZCHOD: Náprava 2: max.1512 mm|Náprava 1: max.1541 mm|#N.1-N.2: 225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51;|225/45 R17 91V 7,5Jx17 ET51;|205/50 R17 89V M+S 6Jx17 ET48;|205/50 R17 89V M+S 6Jx17 ET45;|#12: max 4788|#14: max 1482|DOVOZ SRN, 1. EVID. "20.02.2015".|NA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.|VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.





Emise CO2 (g/km)



119

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/3	Foto
Datum pořízení inzerátu	14. 09. 2019
Inzerovaný nájezd	117 000 km





Záznam 2/3





Foto



Datum pořízení inzerátu

02. 10. 2019

Inzerovaný nájezd

117 000 km





Záznam 3/3






Foto




Datum pořízení inzerátu

08. 11. 2019

Inzerovaný nájezd

117 000 km





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.