

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	5987283696
Datum aktivace kuponu:	30. 01. 2026 09:19:14
Platnost do:	01. 03. 2026 23:59:59

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVWZZZAUZFW198309

**Tovární značka**  
VOLKSWAGEN

**Druh vozidla**  
osobní

**Objem**  
1395 ccm

**Model**  
GOLF

**Palivo**  
benzín

**Datum výroby**  
09. 12. 2014

**Typ karoserie**  
kombi

**Výkon**  
110 kW

**Datum 1. registrace**  
03. 03. 2015

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



**Doporučení:**

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



### 3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	12/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Datum výroby vozidla: 09. 12. 2014</p> <p>Stáří vozidla: 11 let 1 měsíc</p> <p>Barva vozidla: Deep Black Pearlescent – kód 2T</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
2015	02/2015	10 km		Záznam tachometru
	03/2015			Uvedeno do provozu
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Datum 1. registrace vozidla: 03. 03. 2015</p> <p>Doba od výroby po 1. registraci: 2 měsíce</p> </div>			
	10/2015	6 500 km		Záznam tachometru
2017	01/2017	15 000 km		Záznam tachometru
2018	10/2018	30 000 km		Záznam tachometru
2019	02/2019	35 500 km	 Německo	Poškození
	05/2019	37 500 km		Záznam tachometru
2020	05/2020	49 000 km		Záznam tachometru
2021	08/2021	64 500 km		Záznam tachometru
2022	09/2022	83 000 km		Záznam tachometru
2023	08/2023		 Německo	Poškození
	10/2023	103 500 km		Záznam tachometru
2024	11/2024	122 500 km		Záznam tachometru

2026

01/2026

Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

20. 01. 2026

Přihlášeno jako:

Ojeté

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	02/2019
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	oprava levého boku a krytu zadního nárazníku
Stav tachometru	35 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

## Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	08/2023
Země	Německo
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 30. 01. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

## 6. Kontrola taxi

### Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 30. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	30. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS–Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes–Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE

Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

### Identifikace vozidla

Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf VII
Označení modelu	Golf 1.4 HLBM 110TSI M6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	09.12.2014
Datum prodeje	06.03.2015
Kód barvy	2T
Barva	Deep Black Pearlescent
Kód barvy střechy	2T
Barva střechy	Deep Black Pearlescent
Kód převodovky	QSZ
Kód motoru	CZDA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5G14NX

### Soupis výbavy vozidla

Agregát	4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 04E.A
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce

Akční provedení	Akční provedení "Edition"
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Čelní asistent včetně City ANB pro aktivní tempomat low
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Detekce slepé skrvny
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a vzadu s hlavovým airbagem
Brzdový systém	Elektronický stabilizační program ESP
CD/DVD mechanika se zdíškou pro SD-karty	S CD mechanikou a zdíškami pro dvě SD-karty
CD-Rom/DVD/SD-karta	SD-karta (Evropa)
COC dokumenty	COC-dokument 13
Čelní okno	Mikroklimatické sklo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Dodatečné zimní obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Bez držáku poznávací značky vzadu
Dveře	4-dvéřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	Bez ECO funkce
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití AUX-IN jack, USB a USB nahrávání
Elektromotor	Bez elektrického motoru(hybrid)
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 180A
Hasící přístroj	Bez hasícího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou se světlem pro jízdu v zatáčce
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 15
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou

Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Chromový paket – provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	S individuální zástavbou
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 18
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Bez madla ruční brzdy
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhové světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlometry a světlo s s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy–podlaha zadní	Modul podlahy zadní – provedení 1
Motory	4–vál. zážehový motor 1,4L/110 KW TSI Agregát: TL9/TL1/TK8/TW8/T9B
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Colour"
Nabíjecí kabel	Bez nabíjecího kabelu
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Variab. koncepce zavazadlového prostoru
Nápisy	Bez přídatného nápisu
Nárazník	Sportovní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

Nástupní lišty	Nástupní lišty na prahu dveří (osvětlené)
Navigační přístroj	Navigační přístroj-Standard
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Online služby	Bez online služeb
Opatření vnějšího hluku	Vnější zvuk Standard
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Ambiente a osvětlení okolních ovladačů
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé
Paket pro špatné cesty	Sportovní provedení
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 225/40 R18 92Y xl
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel pro akční provedení
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu – Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Sport-komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio Standard (Gen1)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio

Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5G0-
Rozšířený bezpečnostní systém	S rozšířeným bezpečnostním systémem (Pre Crash Basic)
Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řízení	Posilovač řízení
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Skupiny zemí	Bez nabíjecí zásuvky
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň, nedělená
Střední konzola	Střední konzola
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Komfort telefonie
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostříkovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Sportovní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu ( XDS ) dynamická trakční pomoc

Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" — díly pro motorová vozidla —
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou—modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant, vyhřívaný
Vyhřívané trysky ostřikovače	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – pěnová fólie a umělé kůže
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3–bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE–homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3–bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless–Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Adaptivní tempomat (w/o "Follow–to–Stop") a rychlostní omezovač
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek–NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	"Edition"
Ostatní	"SPORT CHASSIC CONTROL" Chasis (–15mm) with adaptable suspension incl. "DRIVE MODE SELECT"
Ostatní	Cell phone interface "Comfort"
Ostatní	Driver information system with color display
Ostatní	Easy Open package with SAFELOCK
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Informační systém řidiče s barevným displejem
Ostatní	Leather–wrapped multi–function steering wheel, heated
Ostatní	Mobile phone interface "Business"
Ostatní	Navigation feature "Discover Media" (for "Composition Media")

Ostatní	Paket Funktion
Ostatní	Radio "Composition Media"
Ostatní	Safety package: acoustic seat belt reminder for front pass. seat and rear seats, Driver Alert System
Ostatní	Taillamps and license plate LED
Ostatní	Tire Pressure Monitoring System for original equipment tires and winter wheels
Ostatní	Trailer hitch including trailer maneuvering system Trailer Assist

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhledávána výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	12. 12. 2023	<a href="#">Více info</a>
airbag / zranění	14. 08. 2023	<a href="#">Více info</a>
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	<a href="#">Více info</a>
havárie / motor	18. 08. 2019	<a href="#">Více info</a>
palivo / požár	27. 02. 2015	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

### Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Deep Black Pearlescent – kód 2T
Barva při první registraci v CZ	Černá

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	30. 01. 2026
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	03.03.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	20.01.2026
Tovární značka	VW
Obchodní označení	GOLF
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	5000
Zdvihový objem (ccm)	1395
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	216
Maximální hmotnost povolena (kg)	1800
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1800

Technický popis – rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Délka celková (mm)	4255
Šířka celková (mm)	1790
Výška celková (mm)	1437
Rozvor (mm)	2620
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	950/950
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	900/900
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Ráfky náprava 2	6JX15 ET43
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91V
Hluk stojícího vozidla (db)	73
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	6,6/4,3

## Další záznamy

CO2: 153/100/119 g/km|ROZCHOD: 1 527/1 496|#D.2: AU; GAC4CZDAX0; FM6FM62S022N7MMON1ML00VR2|#V.9: 136/2014W; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#F.1/F.2: s přívěsem: + 45 kg|#N: s přívěsem náprava 2: + 70 kg|#ROZCHOD: Náprava 2: max.1522 mm|Náprava 1: max.1550 mm|#N.1-N.2: 205/50 R17 93V 6Jx17 ET48; |205/55 R16 91V 6,5Jx16 ET46; |205/55 R16 91V 6Jx16 ET48; |225/35 R19 88Y 7,5Jx19 ET51; |225/40 R18 92Y 7,5Jx18 ET51; |225/45 R17 91W 7Jx17 ET49; |#12: max 4357|#13: max 1799|#14: max 1491|DOVOZ SRN, 1. EVID. "03.03.2015".|NA VOZIDLE JE VYZNAČENA EV. GLOB. HOMOLOGACE ES.|VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č.56/2001 SB.

Emise CO2 (g/km)	119
------------------	-----

### 13. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.