


Volkswagen Navigation AT
 Europa (V6)
 Europe (V6)

Volkswagen After Sales




5



Serviceplan

Volkswagen
 Deutschland

MT18199
 Volkswagen Golf VII



Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
 Akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (10-18-11219-01-00)
 Betreuende Niederlassung:
 Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
 Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200



(1) FIN: WVZZZAUZFW198309
 (2) Kennz. D DD TS1003
 (3) Prüfort Dresden, 20.12.2024
 (4) km-st. 122674
 (5) Fz-Nr. M1 DEKRA
 Aufbau AC Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
 Herst. 0603 Kombilimousine
 Typ BPG VOLKSWAGEN-VW
 Var. 00060 GAC4CZDAX0
 Verz. FM6FM62S022N7MMON1ML00VR2
 ZGM 1800 kg
 EZ 03.03.2015
 Dat. letzt. HU 09/2022
 Eigen-Nr. 26963
 Werkstatt-Nr. 2024036985/1
 Prüfart-Nr. 0212778797
 Regulierer-Nr. 0245022485

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
 Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
 Berichts-Nr. P082111001327
 vom 20.12.2024, 15:24
 HU-Prüfziff. eyXM3+1G (2021 D Dresden 00)
 Seite 2 von 2

Motormanagement/Abgasreinigungssystem
 Die Abgasuntersuchung wurde von der
 anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
 FS-2-01-0942-63 am 20.12.2024 durchgeführt
 und wird Ihnen gesondert berechnet.

Ergebnis:
 ohne festgestellte Mängel
 D DD TS1003
 nächste HU fällig Dezember 2026

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden
Tel.: 0351/2855-0 Fax: 0351/2855-200



DEKR431094479

Simone STERN
Oehmestr. 9
01277 Dresden

(1) FIN	WVWZZZAUZFW198309	
(2) Kennz.	D DD TS1003	
(3) Prüfort	Dresden, 20.12.2024	
(4) km-St.	122674	
(5) Fz-Kl.	M1	Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	0603	VOLKSWAGEN-VW
Typ	BPG	AU
Var.	00060	GAC4CZDAX0
Vers.		FM6FM62S022N7MMON1ML00VR2
zGM	1800 kg	
EZ	03.03.2015	
Dat. letzt. HU		09/2022
Eigen-Nr.		26963
Werkstatt-Nr.		2024036985/1
Prüfport-Nr.		0212778797
Regulierer-Nr.		0245022485

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P082111001327
vom 20.12.2024, 15:24
HU-Prüfziff. eyXM3+1G (2021 D Dresden ÜO)
Seite 2 von 2

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
FS-2-01-0942-63 am 20.12.2024 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D DD TS1003
nächste HU fällig Dezember 2026

2 VWVZZZAU z FW198309
 3 5G1 4NX
 Golf 1,4
 110 KW TSI
 CZDA
 LC9X
 M6F HLBM
 QSZ
 CJ
 4 B0A C7I G0K H7D J0S DG6 Q4H
 1AZ 1G8 2ZW 1NL 5RQ 5SL TL1
 0BN 3S0 3U1 QI6
 1KE 1ZE I8D 8GV 8ZH
 0Y1 4UP 4X4 4R4 4I3 N2Z 7TK
 8RM 2JD E2M 0AE 0BN 2UC
 1JC L15 0YC 2G7

1: Fahrzeug-Identifizierungsnummer; 2: Fahrzeugtyp, Motorleistung, Getriebe; 3: Motorkennbuchstabe, Lacknummer, Innenausstattung; 4: Mehr-Ausstattungen, PR-Nummern.

Inspektion wurde durchgeführt am: 13.5.71340
 Volkswagen Automobile
 Stuttgart GmbH
 Eberhardstraße 1
 70479 Stuttgart

Datum der Auslieferung/Erstzulassung:^{a)} 5.31x

Stempel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Für welche Fahrzeuge gilt dieser Serviceplan

Dieser Serviceplan ist für folgende Fahrzeuge gültig:

- CC	- Golf Sportsvan	- Sharan
- Eos	- Golf Variant	- The Beetle
- Golf	- Jetta	- The Beetle Cabriolet
- Golf Cabriolet	- Passat	- Tiguan
- Golf GTD	- Passat Variant	- Touareg
- Golf GTE	- Polo	- Touran
- Golf GTI	- Scirocco	- up!

Die Bedeutung des Serviceplans

Durch die im Umschlag eingeklebten Fahrzeugdaten Abb. 1 ist sichergestellt, dass Sie jederzeit die richtigen Volkswagen Original Teile® in Ihr Fahrzeug einbauen lassen können. Außerdem ist dadurch festgelegt, welche Service-Art für Ihr Fahrzeug in Frage kommt.

- Im Serviceplan wird die **Erstzulassung** oder das **Auslieferungsdatum**, die **Übergabe-Inspektion**, und damit der Beginn der Gewährleistung für Ihr Fahrzeug bestätigt.
- Der Serviceplan sagt Ihnen, wann welcher Service durchgeführt werden muss. Da die durchzuführenden Serviceumfänge von Fahrzeug zu Fahrzeug variieren, können die fahrzeugindividuellen Tätigkeiten beim Fachbetrieb erfragt werden.
- Ihr Fachbetrieb dokumentiert im Serviceplan alle service-relevanten Arbeiten.

Damit Sie den Serviceplan immer zur Hand haben, wenn Sie ihn brauchen, sollte er im Bordbuch aufbewahrt werden.

Bitte denken Sie auch daran, den Serviceplan beim Verkauf des Fahrzeugs dem nächsten Besitzer mitzugeben.

! WARNUNG

Unzureichender oder kein Service und das Missachten der Service-Intervalle kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen sowie schweren Verletzungen führen.

- Service-Arbeiten beim Fachbetrieb durchführen lassen.
- Betriebsanleitung beachten.

! HINWEIS

Volkswagen ist nicht verantwortlich für Schäden am Fahrzeug, die aufgrund von minderwertigem Kraftstoff, falscher Ölnorm, unzureichendem Service oder mangelnder Teileverfügbarkeit entstehen.

i Regelmäßige Service-Arbeiten am Fahrzeug dienen nicht nur der Werterhaltung des Fahrzeugs, sondern tragen auch zur Betriebs- und Verkehrssicherheit bei. Lassen Sie deshalb Service-Arbeiten gemäß den Vorgaben der Wartungstabellen durchführen. Ihr Fachbetrieb berät Sie gern.

3G0012701SB



Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschutzfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 18.02.2017	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 16510	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de www.vw-dresden.de Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de www.vw-dresden.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 02/18 oder bei (km-Stand): 4000	<i>Bremsflüssigkeit</i> am (Datum): 03/2018 oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 14.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 30255	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A: 42266	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von: Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG	<input checked="" type="checkbox"/> Volkswagen Zentrum Dresden
Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de Betriebsnummer 146 70599	LongLife 8 Öl, 6 Jahre Garantie: Hamburger Straße 24 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de Betriebsnummer 146 70599 Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 11/2019 oder bei (km-Stand): 60000 am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG
 Hamburger Straße 24
 01067 Dresden
 Telefon +49 351 4920-200
 Telefax +49 351 4920-211
 info@vw-dresden.de
 Betriebsnummer 146 70599

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieseldieselfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: 21.11.18

bei km-Stand: 45736

Rechnungsnummer: A5 21750

Service durchgeführt von:

Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 24
01067 Dresden
Telefon +49 351 4920-200
Telefax +49 351 4920-211

info@vw-dresden.de

Stempel des Fachbetriebs

LongLife Mobilitätsgarantie:

Volkswagen Zentrum Dresden GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 24
01067 Dresden
Telefon +49 351 4920-200
Telefax +49 351 4920-211

Stempel des Volkswagen Partners

Info@vw-dresden.de
Betriebsnummer 146 70599

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis

nach Service-Intervall-Anzeige
oder

am (Datum): 11/2020

oder

bei (km-Stand): 60.000

Zusatzarbeiten

Polierhilfe / BF / LT

am (Datum): 11/2020

oder

bei (km-Stand): 90.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✘ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 4

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelabsorber
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.08.2021	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 64734	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: 31679	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Volkswagen Zentrum Dresden Auto Zentrum Dresden GmbH & Co. KG Hamburger Straße 24/28 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de www.vw-dresden.de Stempel des Fachbetriebs	Volkswagen Zentrum Dresden LongLife Mobilitätsgarantie Auto Zentrum Dresden GmbH & Co. KG Hamburger Straße 24/28 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de www.vw-dresden.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/22	PK am (Datum): 11/22
oder bei (km-Stand): 94734	oder bei (km-Stand): 30000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		
Volkswagen Zentrum Dresden Auto Zentrum Dresden GmbH & Co. KG Hamburger Straße 24/28 01067 Dresden Telefon +49 351 4920-200 Telefax +49 351 4920-211 info@vw-dresden.de www.vw-dresden.de Stempel des Fachbetriebs		

3G0012701SB

Service-Nachweis 5


Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselmotorschwefel
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
	<input checked="" type="checkbox"/> ... <i>AU-HU</i>
	<input type="checkbox"/>

Service durchgeführt am: *08.08.2012*


bei km-Stand: *83231*

Rechnungsnummer: *A 7510*

Service durchgeführt von:



Nutzfahrzeuge
32444
Volkswagen Zentrum
Dresden
ein Standort der VGRDD GmbH
Hamburger Str. 24, 01067 Dresden
Telefon +49 351 4920-200



Nutzfahrzeuge
32444
Volkswagen Zentrum
Dresden
ein Standort der VGRDD GmbH
Hamburger Str. 24, 01067 Dresden
Telefon +49 351 4920-200

Stempel des Fachbetriebs

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	<i>BF - Polle - ev. Umfang</i>
oder	
am (Datum): <i>M3.000</i>	am (Datum): <i>08/2013</i>
oder	
bei (km-Stand): <i>08/2013</i>	bei (km-Stand): <i>124.000</i>

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

3G0012701SB

Service-Nachweis 6

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input type="checkbox"/> Dieselmotorschwefelteil
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input checked="" type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 26.10.2013	<input type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 103681	<input type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer: A, 15072	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>
Volkswagen Automobile Dresden VGRDD GmbH Hamburger Str. 24 01067 Dresden T +49 351 4920-200	Volkswagen Automobile Dresden VGRDD GmbH Hamburger Str. 24 01067 Dresden T +49 351 4920-200

LongLife Mobilitätsgarantie:

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): 08/2014	Zündkerze am (Datum):
oder bei (km-Stand): 143.000	oder bei (km-Stand): 143.000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:
 x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt? Ja: Nein:

Beschreibung der Mängel:

Volkswagen Automobile Dresden
VGRDD GmbH
Hamburger Str. 24
01067 Dresden
T +49 351 4920-200

Stempel des Fachbetriebs

3G0012701SB

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
<input checked="" type="checkbox"/> Ölwechsel-Service	<input checked="" type="checkbox"/> AdBlue®
<input checked="" type="checkbox"/> Inspektion	<input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit
<input checked="" type="checkbox"/> mit Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/> Dieselpartikelfilter
<input checked="" type="checkbox"/> mit erweitertem Inspektionsumfang	<input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl: DSG®, ATF
<input checked="" type="checkbox"/> LongLife Motoröl verwendet	<input checked="" type="checkbox"/> Haldexkupplung: Öl
<input checked="" type="checkbox"/> Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	<input checked="" type="checkbox"/> Keilrippenriemen
<input checked="" type="checkbox"/> Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	<input checked="" type="checkbox"/> Luftfiltereinsatz
<input type="checkbox"/> Reparaturempfehlung	<input checked="" type="checkbox"/> Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
<input type="checkbox"/> Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	<input checked="" type="checkbox"/> Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.12.24	<input checked="" type="checkbox"/> Zahnriemen
bei km-Stand: 172673	<input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen
Rechnungsnummer:	<input type="checkbox"/>
Service durchgeführt von:	<input type="checkbox"/>

Volkswagen Automobile Dresden
 VGRDD GmbH
 Hamburger Str. 24
 01067 Dresden
 T +49 351 4920-200

Volkswagen Automobile Dresden
 VGRDD GmbH
 Hamburger Str. 24
 01067 Dresden
 T +49 351 4920-200

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
<input checked="" type="checkbox"/> nach Service-Intervall-Anzeige	Bremsfl./PF
oder	
am (Datum): 12/25	am (Datum): 10/25
oder	
bei (km-Stand): 152673	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

- ✕ Kratzer
- Beule/Delle
- Korrosion
- △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: <input type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>
Beschreibung der Mängel:		

3G0012701SB