

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8058016988
Datum aktivace kuponu:	29. 01. 2026 14:22:13
Platnost do:	28. 02. 2026 23:59:59

1. Základní údaje o vozidle



VIN
TMAH281BAPJ125585

Tovární značka
HYUNDAI

Druh vozidla
osobní

Objem
998 ccm

Model
I30

Palivo
benzín

Datum výroby
08. 09. 2022

Typ karoserie
kombi

Výkon
88 kW

Datum 1. registrace
12. 10. 2022


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.





Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2022	09/2022	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 08. 09. 2022 Stáří vozidla: 3 roky 4 měsíce Barva vozidla: kód R2T Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	10/2022		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 12. 10. 2022 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 12. 10. 2022 Doba od výroby po 1. přihlášení: 1 měsíc Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ			
	10/2022		 Česko	Vystavení technického průkazu
	10/2022	10 km		Servisní záznam
2023	04/2023	14 500 km		Záznam tachometru
	08/2023	30 000 km		Servisní záznam
	12/2023	45 000 km		Servisní záznam
2025	11/2025	131 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
	12/2025	131 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 12. 12. 2025 Číslo protokolu: CZ-3243-25-12-1118			

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	10/2022
Stav tachometru:	10 km
Práce (výčet)	Přezutí komplet osobní - (14",15",16")

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	08/2023
Stav tachometru:	30 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE FILTR OLEJE MOT FILTR KABINY Helix Ultra SP 0W-20 SP+ benzin Dezinfekce klimatizace Chladící kapalina
Práce (výčet)	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY PROHLÍDKA KAROSERIE OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE Drobný jednicový materiál

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	12/2023
Stav tachometru:	45 000 km
Materiál (výčet)	TESNENI OLEJOVE FILTR OLEJE MOT Antifreeze/Cool Růžová Helix Ultra Profess. AV-L, 0W-20 C5 Ostříkovače
Práce (výčet)	ČASOVÁ NORMA PROHLÍDKY Drobný jednicový materiál

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Informace o odcizení vozidla jsou čerpány z veřejně dostupných databází jednotlivých zemí a zobrazují se v takové podobě, v jaké jsou v těchto databázích uvedeny. Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází, stejně jako nezaručuje, že obsahují všechna skutečně odcizená vozidla.

Z tohoto důvodu nenese Cebia odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku využití těchto informací. Pokud vozidlo pochází ze země, která není v přehledu zahrnuta, doporučujeme ověřit jeho původ i jinou cestou, případně si vyžádat odpovídající záruky od prodávajícího.

Zdroj	Ke dni 29. 01. 2026
 Nizozemsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 29. 01. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 01. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Hyundai
Název modelu	i30
Označení modelu	i30(PDE), G 1.0 T-GDI KAPPA PE MHEV
Modelový rok	2023
Datum výroby	08.09.2022
Datum dodání	07.02.2023
Objem(l)	1,00
Palivo	UNLEADED GASOLINE
Kód barvy	R2T
Kód Čalounění	TRY
Emise	EURO 6D
Karosérie	WAGON
Oblast	H4 - EUROPE
Převodovka	6MT2
Řazení	MAN
Počet převodových stupňů	6
Klimatizace	MANUAL A/CON
Řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	A/CON - MANUAL A/CON
Ostatní	ACU Code - G409
Ostatní	AIR BAG LABEL - PICTOGRAM
Ostatní	AIR BAG SYSTEM - AIR BAG (DRIVER + PASS)
Ostatní	AMS/ISG - ISG + AMS 2
Ostatní	A-PILLAR - CLOTH-LOOKING(TEXTILE)
Ostatní	AUDIO FREQUENCY - AM9K/FM100K (EUROPE)
Ostatní	AUDIO/NAVI COMPACT - AUDIO DISPLAY
Ostatní	AUDIO/NAVI TYPE - AUDIO DISPLAY 8INT LCD+RDS+DAB
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL - AUTO LIGHT CONTROL
Ostatní	BATTERY - AGM 70AH
Ostatní	BLADE TYPE - AERO
Ostatní	BLUE TOOTH - BLUETOOTH VOICE REC
Ostatní	BODY TYPE - WAGON
Ostatní	BURGLAR ALARM SYS - B/ALARM + LABEL
Ostatní	CLUSTER - 1E40

Ostatní	CLUSTER – KMPH(940.3)
Ostatní	CLUSTER TYPE – CONVENTINAL+3.5" MONO TFT LCD
Ostatní	COMBILAMP TAIL/STOP LIGHT – BULB LIGHTG SOURCE TYPE
Ostatní	CONSOLE BOX ARM REST – 1 DIN
Ostatní	CRUISE CONTROL – CONVETIONAL + SPEED LIMITER
Ostatní	CTBA – CTBA
Ostatní	CURTAIN A/BAG – CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAYTIME RUN. LIGHT – DEDICATED LED TYPE
Ostatní	Delivery Date – 2023-02-07
Ostatní	Distributor – C24AC
Ostatní	DR BELT LINE MLD'G – BLACK-SUS+PVC
Ostatní	DR FRAME MLDG – BLACK
Ostatní	DR I/S HDL – SATIN CHROME
Ostatní	DR O/S HDL – BODY COLOR
Ostatní	DRIVE TYPE – LHD
Ostatní	DYNAMIC GUIDELINE CAMERA – DYNAMIC GUIDELINE CAMERA
Ostatní	EEC APPL.NO – WVTA
Ostatní	EMISSION – EURO 6D
Ostatní	ENGINE CAPACITY – 1000 CC
Ostatní	ENGINE TYPE – T-GDI
Ostatní	ESS & ESP – ESP + ESS
Ostatní	Exterior Color – R2T
Ostatní	FOG LAMP – FRT + RR FOG LAMP BULB
Ostatní	FOOT REST – PLASTIC
Ostatní	FORWARD COLLISION AVOIDANCE AS – CITY, URBAN & PEDESTRIAN
Ostatní	FR POWER WINDOW – AUTO UP/DOWN & SAFETY (D+P)
Ostatní	FUEL TYPE – UNLEADED GASOLINE
Ostatní	GLASS RR – TINTED RR GLASS
Ostatní	GLASS WINDSHIELD – TINTED (-S/BAND)
Ostatní	GLOVE BOX ILLUMINATION – ILLUMINATION
Ostatní	HEAD LAMP LEVELG – MANUAL
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – BULB – LOW BEAM
Ostatní	HEAD LAMP TYPE – STATIC BENDING LIGHT
Ostatní	HEAD REST – UP/DOWN & TILT
Ostatní	HEIGHT ADJUSTER – ADJ PUMPG DVC DRIVER
Ostatní	HOOD TRIM – (O)HOOD INSULATOR
Ostatní	HYUNDAI EMBLEM – HYUNDAI EMBLEM
Ostatní	I/S RR V/MIRROR – DAY/NIGHT
Ostatní	Interior Color – TRY
Ostatní	KEY TYPE – FOLDING KEY

Ostatní	LANE WARN'G SYSTEM – LANE KEEPING ASSIST
Ostatní	LICENSE PLATE – LONG TYPE
Ostatní	LIGHTING SOURCE – LED (DIRECTION)
Ostatní	LIGHTS FR/RR/FOG – BULB+BULB+FRT+RR BULB
Ostatní	LUGGAGE TYPE – LUGGAGE MAT
Ostatní	M/LAMP(W SUNGLASS) – OH CONS + M/LAMP(W SUNGLASS)
Ostatní	MDPS – MDPS – COLUMN
Ostatní	MODEL – PDe MODEL
Ostatní	MODEL (1) – PDe MODEL
Ostatní	MONTHLY PACK – JULY
Ostatní	MULTI FUNCTION CAMERA – ATTENTION ASSIST
Ostatní	NET HOOK – NET HOOK
Ostatní	O/S MIRR CLR – BODY COLOR
Ostatní	O/S MIRROR – WIDE(DRI)+ELEC HTD(PASS)
Ostatní	O/S MIRROR FUNCTION – S/REP + ELETRIC FOLDING
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH – PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRAKE CONTROL – HAND TYPE
Ostatní	PARKING SYSTEM – REAR W/ OFF SWITCH
Ostatní	PEDAL PAD TYPE – RUBBER PAD
Ostatní	POWER OUTLET – POWER OUTLET
Ostatní	PRODUCT ENHANCEMENT – 2023 MY PACK
Ostatní	Production Date – 2022-09-08
Ostatní	RADIATOR GRILLE – R/GRILLE A-TYPE – BLACK
Ostatní	REFRIGERANT – ALTERNATIVE
Ostatní	REGION – H4 – EUROPE
Ostatní	ROLLOVER SENSOR – ROLLOVER SENSOR
Ostatní	ROOF ANTENNA – ANTENNA – SHARK
Ostatní	ROOF RACK – ROOF RACK
Ostatní	RR POWER WINDOW – AUTO UP/DOWN & SAFETY
Ostatní	RR WIPER SYSTEM – INTERMITTENT (NON VARIABLE)
Ostatní	SCREEN CARGO – SCREEN CARGO
Ostatní	SEAT COVERING – FULL CLOTH
Ostatní	SHIFT LOCK – CLUTCH LOCK
Ostatní	SKID PLATE – REAR CHROME
Ostatní	SPARE TIRE – TEMPORARY
Ostatní	STEERING REMOTE CONTROL – AUDIO + BTH + VOICE REC REMO
Ostatní	STEERING WHEEL – LEATHER
Ostatní	T.G.S KNOB – LEATHER+CR
Ostatní	T/A Number – FNJ6 F823014
Ostatní	TEMPERATURE – CELSIUS

Ostatní	TIRE – 195/65/15
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL – EUROPE
Ostatní	TIRE SOURCE – HAN KOOK
Ostatní	TIRE WHEEL – 6.0J*15 ALU A TYPE
Ostatní	TPMS – TPMS LOW LINE (INDIRECT)
Ostatní	TRAILER PACKAGE – WIRING ONLY
Ostatní	TRANSMISSION – 6MT2
Ostatní	TRIM LEVEL – GL
Ostatní	UPR + CENTER TRIM – ARTIFICIAL LEATHER + TPO
Ostatní	USB – USB (1 PORT)
Ostatní	USE – EXPORT
Ostatní	VIN MODEL YEAR – 2023 MY
Ostatní	WASHER FUNCTION – WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	WEATHER – TEMPERATE ZONE

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	kód R2T
Barva při první registraci v CZ	Šedá

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	29. 01. 2026
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	12.10.2022
Datum první registrace vozidla v ČR	12.10.2022
Tovární značka	HYUNDAI
Obchodní označení	i 30
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	HYUNDAI
Výrobce motoru	HYUNDAI
Typ motoru	G3LE
Palivo	Benzin
Maximální výkon (kW)	88,3
Při otáčkách (ot/min)	6000
Zdvihový objem (ccm)	998
Emisní třída	EURO 6D
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	196
Maximální hmotnost povolena (kg)	1840
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1840

Technický popis – rozšířený



Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5

Maximální zatížení střechy (kg)	80
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4585
Šířka celková (mm)	1795
Výška celková (mm)	1465
Rozvor (mm)	2650
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1050/1050
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	980/980
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1000/1000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	500/500
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2840/2840
Ráfky náprava 1	6.0Jx15/ET46
Pneumatiky náprava 1	195/65R15 91H
Ráfky náprava 2	6.0Jx15/ET46
Pneumatiky náprava 2	195/65R15 91H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	3750
Hluk za jízdy (db)	68
Spotřeba předpis	2018/1832AP
Spotřeba paliva (l/100km)	5,5
Další záznamy	Rozchod: 1559+1567 Variabilní provedení vozidla: *16:1475 *G:1316 *14:A1:1573;A2:1581 *N.1-N.2:195/65R15 91H,6.0Jx15/ET46;205/55R16 91H, 6.5Jx16/ET50;225/45R17 91W, 7.0Jx17/ET53 *Je-li vozidlo vybaveno elektronickou parkovací brzdou nebo zadními brzdovými kotouči o průměru 284 mm, není možné použít kola 15".
Emise CO2 (g/km)	124

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	18. 11. 2025
Inzerovaný nájezd	131 017 km



Záznam 2/2





Foto

Datum pořízení inzerátu

18. 11. 2025

Inzerovaný nájezd

131 017 km



Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.