

Evropská záruka
Euro-warranty
Europäische Garantie
Européenne garantie

Na toto vozidlo je poskytnuta celoevropská záruka.
This car is covered by European warranty.
Auf dieses Fahrzeug ist Ganzeuropäische Garantie gewähren.
L'est Européenne garantie totale qui est procurée pour ce véhicule.

Infolinka:

Internetové stránky: www.hyundai.cz

E-mail: info@hyundai.cz

E-mail prodejce: *obehod @ auto vinkler. cz*

Servisní interval: *15 000 km / 1rok*

První servis v: *7 km / datum 19. 10. 2022*

Telefon prodejce / servisu: *774 018 814 / 770 605 588*

Prohlášení při prodeji – pro majitele

Potvrzuji tímto, že vůz nejevil při předání známky poškození a funkční nedostatky a že jsem obdržel GARANČNÍ KNÍŽKU a jsem seznámen s následujícími skutečnostmi:

1. Termíny a podmínkami záruky
2. Rozsahem předepsané údržby a servisu

Model: 130 Kombi 1.0 T-GDI MT COMFORT

Číslo vozidla (VIN): TM A H R 8 1 B A P J 1 2 5 5 8 5

Číslo klíče: HG2587 Kód barvy: R2T

Jméno majitele: ARVAL CZ s.r.o.

Adresa majitele: Milevska' 2095/5

PSČ: 14000 Praha, Krč


Tel.: _____

Datum prodeje:

den	měsíc	rok
<u>19</u>	<u>10</u>	<u>2022</u>

Konec záruky:

den	měsíc	rok
<u>19</u>	<u>10</u>	<u>2027</u>



AUTO VINKLER, s.r.o.

IČ: 280 83 831, DIČ: CZ28083831

Hradčická 2454, 397 01 Písek

tel.: +420 382 221 319, +420 770 605 585

info@autovinkler.cz, http://autovinkler.cz

Razítko a podpis prodejce: _____

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE

Vážená majitelko, vážený majiteli, vozidla Hyundai jsou vybavena moderními motory, které pro svůj bezporuchový chod vyžadují kvalitní pohonné hmoty. V této souvislosti Vám proto doporučujeme čerpat pohonné hmoty pouze u značkových čerpacích stanic, kde je zaručena jejich kvalita. Používání bionafty není dovoleno.

Upozornění:

V případě, že autorizovaný opravce zjistí a prokáže, že byly použity nekvalitní pohonné hmoty, není možno akceptovat případné reklamace.

Osobní údaje uvedené v garanční knížce budou zpracovány pro účely plnění smlouvy (vypořádání záruky). Podrobnosti o zpracování osobních údajů společností Hyundai Motor Czech s.r.o. a Vašich souvisejících právech jsou v aktuálním znění dostupné na webových stránkách společnosti www.hyundai.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju, případně u autorizovaných prodejců.


Podpis zákazníka: _____

Potvrzení o ošetření laku karoserie**OŠETŘENÍ LAKU KAROSERIE**

Tímto se potvrzuje, že bylo provedeno ošetření laku karoserie

7 km 19.10.2022 datum

Jméno autorizovaného prodejce / opravce



AUTO VINKLER, s.r.o.

IČ: 280 83 831, DIČ: CZ28083831

Hradištská 2454, 397 01 Písek

tel.: +420 382 221 319, +420 770 605 585

Info@autovinkler.cz, http://autovinkler.cz

Razítko

Podpis

Potvrzení o provádění pravidelného servisu**PROHLÍDKA**

Číslo zakázkového listu

32471256


Datum

17.4.2023

Stav tachometru km

19 669

Poznámka



Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

29669

4/24

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu

HB001300

Datum

17.8.2023

Stav tachometru km

29 792 km

Poznámka



Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

44 792 km, 17.8.2024

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA


Číslo zakázkového listu HB001556

Datum 20.12.2023

Stav tachometru km 44 949 km

Poznámka



 **HYUNDAI** [®]
AUTO VINKLER, s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Hradištská 2454, 397 01 Písek
Tel.: 382 214 295
IČ: 280 83 831 • DIČ: CZ28083831

Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

59.949 km, 20.12.2024

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu HB001766 ^{4.}

Datum 23.4.2024

Stav tachometru km

Poznámka



 **HYUNDAI** [®]
AUTO VINKLER, s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Hradištská 2454, 397 01 Písek
Tel.: 382 214 295
IČ: 280 83 831 - DIČ: CZ28083831

Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

74.949 km, 23.4.2025

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu 240 269

Datum 19. 11. 2024

Stav tachometru km 74.989

Poznámka

Autoservis
JAN LOSKOT
390 01 Tábor, LUŽNICKÁ 2922
Tel.: 602 486 157; e-mail: jan.loskot@volny.cz
IČO: 42362857; DIČ: CZ7307151753

Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum 89.989 , 11/2025

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu 250 10L

Datum 21. 1. 25

Stav tachometru km 91.841

Poznámka

Autoservis
JAN LOSKOT
390 01 Tábor, LUŽNICKÁ 2922
Tel.: 602 486 157; e-mail: jan.loskot@volny.cz
IČO: 42362857; DIČ: CZ7307151753

Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum dle ukazatele , 2/26

Potvrzení o provádění pravidelného servisu

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu 1170187

Datum 12.6.2015

Stav tachometru km 109465

Poznámka



JAN LOSKOT

390 01 Tábor, LUŽNICKÁ 2922

Tel.: 602 486 157; e-mail: jan.loskot@volny.cz

IČO: 42362857; DIČ: CZ7307151753

Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

dle ukazatele, 6/26

PROHLÍDKA

Číslo zakázkového listu 1170475

Datum 2.10.25

Stav tachometru km 126433

Poznámka

OKF, OKF J1U4, UFD4CHOVY



JAN LOSKOT

390 01 Tábor, LUŽNICKÁ 2922

Tel.: 602 486 157; e-mail: jan.loskot@volny.cz

IČO: 42362857; DIČ: CZ7307151753


Razítko

Podpis

Příští prohlídka km / datum

dle ukazatele, 10/26

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 2. rok



- A úder kamenem nebo posyp. mat.
- B jamka, hrbol
- C poškrábání
- D poškození karoserie
- E chyba laku
- F konzervovat podvozek
- G jiné
- X nepoškozeno

1 _____	12 _____
2 _____	13 _____
3 _____	14 _____
4 _____	15 _____
5 _____	16 _____
6 _____	17 _____
7 _____	18 _____
8 _____	19 _____
9 _____	20 _____
10 _____	21 _____
11 _____	

Poznámky: _____

Prohlídka vykonaná dne: 17.8.2023
 Stav tachometru v km: 29700

Odstranění poškození dne: _____
 Stav tachometru v km: _____

Ošetření laku karoserie dne: 17.8.2023
 Stav tachometru v km: 29700


HYUNDAI
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
AUTOVINKLER, s.r.o.
 AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
 Hradištská 2454, 397 01 Písek
 Tel.: 382 214 295
 IČ: 280 83 831 - DIČ: CZ28083831

[Signature]

HYUNDAI
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
AUTOVINKLER, s.r.o.
 AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
 Hradištská 2454, 397 01 Písek
 Tel.: 382 214 295
 IČ: 280 83 831 - DIČ: CZ28083831

[Signature]

Záznamy o provedených prohlídkách karoserie a podvozku – 3. rok



A úder kamenem nebo posyp. mat. E chyba laku
 B jamka, hrbol F konzervovat podvozek
 C poškrábání G jiné
 D poškození karoserie X nepoškozeno

1	12
2	13
3	14
4	15
5	16
6	17
7	18
8	19
9	20
10	21
11	

Poznámky:

Prohlídka vykonaná dne: 23. 4. 2024
 Stav tachometru v km: 59 027 L

Odstranění poškození dne: _____
 Stav tachometru v km: _____

Ošetření laku karoserie dne: 23. 4. 2024
 Stav tachometru v km: 59 027 L

AV
AUTO VINKLER, s.r.o.
 AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
 Tel.: 332 214 295
 IČ: 280 83 831 - DIČ: CZ28083831

Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
AV
AUTO VINKLER

HYUNDAI
AUTO VINKLER, s.r.o.
 AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
 Podpis a razítko autorizovaného opravce HYUNDAI:
 Hradištská 2454, 397 01 Písek
 Tel.: 332 214 295
 IČ: 280 83 831 - DIČ: CZ28083831